

## OVERTAGELSESPROTOKOLL

Oppdragsnr. : 1-12-0354  
Eiendom : Nedre Mølster 5-7. Gnr. 48 Bnr. 195 i Voss kommune

Selger(e)	Hordaland Fylkeskommune	
Kjøper(e)	Byggpartneren as	

**Rengjøring** :  OK  
 ANMERKNINGER

**Nøkler** :  OK (skal være minimum 2 sett til ytterdør)  
 ANMERKNINGER

**Strømmåler** : Fylles ut på eget skjema

Strømskjema sendes av :

SELGER  KJØPER

*stand måler id*  
46086 · 794425  
53338 794424

Husk også gjennomgang av praktiske forhold, som retningslinjer for BIR, påvisning av stoppekran og innføring i evt. oljefyringsanlegg.

**Kjøper og selger er gjort kjent med at ved signering av overtagelsesprotokoll har megler partenes ugjenkallelige fullmakt til å foreta oppgjøret av eiendommen. Det er selgers ansvar å innlevere protokollen til megler og oppgjør av eiendommen vil ikke bli foretatt før overtagelsesprotokollen er megler i hende.**

**Originalt skjema returneres/sendes på telefaks til megler snarest.**

**Faksnummer: 55 91 99 69.**

**Eventuelle avtaler/anmerkninger som har betydning for oppgjøret:**

*Se vedlegg: partene gjør opp seg imellom*

**Eiendommen er med dette overlevert til kjøper.**

Sted:

*Bergen*

dato:

*06.01.2014*

*[Handwritten signature]*

kjøpers underskrift

*[Handwritten signature]*

selgers underskrift

**HORDALAND FYLKESKOMMUNE**  
**HORDALAND FYLKESKOMMUNE**  
**EIGEDOMSSEKSJONEN**

## VEDLEGG TIL OVERTAELSESPROTOKOLL.

NEDRE MEDSTER 5-7. DATO: 06.01.2014

C12

- Bryter på ventilator mangler på kjøkken
- Tidl. fukt v/dusj: Bult i belegg v/slukk, sprøkk i belegg v/toilet, plate v/dusj skadet av fukt
- Sprøkk v/indu i stue. Mulig fra utvendig lekkasje.

C11

- Stikkontakt i skap v/ventilator mangler deksel.
- Merker i gipsplate i stue. Ni maler og flikkes. Samme gjelder soverom.

C22

- På kjøkken mangler 1 stk. skuffefront

C21

- brukt for mye vann ved rengjøring av gulv. Skader i overflaten pga. dette. (Laminatgulv)

C32

- Merke etter fukt nederst i hjørne i utvendig bod.

C31

- brukt for mye vann ved rengjøring av gulv. Skader i overflaten pga. dette. (Laminatgulv)

D11

- laminatgulv har hlsv. skader som i C21 og C31
- skuehull i badersyddor

D21

- noen skader på gulv i stue. Brukt for mye vann ved

D21, forts.

- hull og skader nedest på baderomsdør

D31

- skader på laminatgulv i stue pga. bruk av for mye vann og gulvask.



OK



2