


## BYGNING 8241 ADM.BYGG

Kompleks 2551 Hordaland sivilforsvarsleir Espeland

Mest presserende tiltaksområder:  
Innvendige fuktskader, råte. Store  
deler av bygget er for øvrig i behov  
av omfattende istandsetting.



Forlegningsrom med 60-talls platedører. Foto: Leif Anker.



Plantegning 1. etasje.



Forlegningsrom med antatt opprinnelige vinduer. Foto: Leif Anker.



Adm.byggets gjennomkjøring under krigen. Foto: Ukjent. Opphavsrett: Bergen bymuseum.



Kontor med antatt opprinnelig dør. Foto: Leif Anker.



Hovedinngang med adkomst fra øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Vedlegg 2.1.2  
Bilder Admin.bygget.



Vedlegg 2.1.3.  
Bilder Admin.bygget.





Vedlegg 2.1.5.  
Bilder Admin.bygget.





Vedlegg 2.1.6.  
Bilder Admin.bygget.



Vedlegg 2.1.7.  
Bilder Admin.bygget.





