



Bilde 4.1:
Kabler er forlagt i kabelkanaler, som skjult og åpen installasjon. Kabelkanal i undervisningsrom mangler noen avdekninger.



Bilde 4.2:
Typisk underfordeling i lagerhall. Underfordelingene er oppgradert med automatsikringer. Forsynes fra hovedtavle i hovedbygning.



Bilde 4.3:
Tilfredsstillende antall stikkontakter i undervisningsrommet.



Bilde 4.4:
Garasjeportene er motor styrte.



Bilde 4.5:
Det er generelt i lagerhallen eldre lysarmatur med T8 lysrør.



Bilde 4.6:
Eldre lysarmatur med glødepære i gang.



Bilde 4.7:
Som oppvarming i bruksrom benyttes det gjennomstrømningsovner.




Bilde 4.8:
I undervisningsrom er det faste uttak for data, samt aksesspunkt for WiFi for trådløs nettverk.



Bilde 4.9:
Enkelt AV-utstyr i undervisningsrom form av projektor og White Board.



Bilde 4.10:
Det er utendørs belysning i tilknytning til inngangsparti og trapp.



Bilde 4.11:
Et toalett med en håndvask og varmtvannsbereder. Funksjonelt til den bruken som er i dag. Armatur vask avgir noe ru



Bilde 4.12:
Sluk i gulvet – garderobe- risten er ødelagt.



Bilde 4.13:
Enkelt ventilasjonsanlegg som i hovedsak forsyner klasserommet med balansert ventilasjon. Godt isolerte kanaler