



**Bilde 2.1:**  
Fasade mot vest.



**Bilde 2.2:**  
Fasade mot sør, og deler mot øst.



**Bilde 2.3:**  
Fasade mot øst.



**Bilde 2.4:**  
Fasade mot sør.



**Bilde 2.5:**  
Stålhall med uisolerte yttervegger av bindingsverk og utvendig stålplatekledning.



**Bilde 2.6:**  
Uisolert lagerrom har vegger og søyler i betong.



**Bilde 2.7:**  
Tradisjonell yttervegg av  
bindingsverk.



**Bilde 2.8:**  
Vindu.



**Bilde 2.9:**  
Vindu i undervisningsrom.



**Bilde 2.10:**  
Vinduer i øvre del av lagerrom.



**Bilde 2.11:**  
Fukt og begynnende råteskade.



**Bilde 2.12:**  
Ytterdør.



**Bilde 2.13:**  
Innvendig dør.



**Bilde 2.14:**  
Nyere gulvbelegg i undervisningsrom.



**Bilde 2.15:**  
Lite slitasje på gulvbelegg.



**Bilde 2.16:**  
Tretrapp til hems, stålhall.