

M/K SJØGUTT LM2237 – Foreløpig rapport og utgiftsoversikt – sak.2016/1343-79-120

1. Skrog: slipping for midlertidige utbedringer:
Fartøyet har nå vært slippsett 2 ganger, og lekkasjeproblemene er etter siste slipping betydelig redusert. Det ble samtidig foretatt overflatebehandling og tiltak for å hindre råteutvikling i allerede fornyet treverk. Tiltakene er pr. 29.11. ikke fullført.
2. Motor: utbedringer og vedlikehold av fremdriftsmaskineri
Renovering, kobling justert, dieselpumpe justert, spreder overhald og dieselfilter skiftet. Motoren fungerer nå bra, men en del pakninger og lager bør utbedres.
3. Resertifisering av redingsflåte og oppdatering av navigasjon.
Flåten har nå vært på service hos Viking og nytt sertifikat er utstedt. Elektroniske kartbrikker er oppdatert og feil på VHF radio er utbedret.

Utgifter:

Skrog /treverk, vedlegg 2,3,4,5 og 12	kr. 28.154
Motor / el. vedlegg 11	" 561
Redningsflåte/ navigasjon /VHF, vedlegg 6,7,8 ,9 og 10	" <u>13.511 = kr. 42.226</u>

Sluttrapport med bilder og regnskapsoversikt vil bli oversendt når tiltakene er ferdigstilt.

Terje Midtun