

Fotodokumentasjon: Messen Kunst- og Kulturhus





Ved trapp og hovudingang. Sprekker i betongen.



Rester av eføy som sete "limt fast" i veggen på eine fasadesida.



Sprekker i muren.



Starting av sprekker og avflassing.



Avskalling i murpussen.



Utvendig oppsmuldring av treverket.



Utvendig og innvendig rote i vindauge i trappegang.



Vasken på felles kjøkken.



Eine sida av kjøkkenet.



Komfyr og mot den andre sida av kjøkkenet



Riving etter vatnskade i salong/allrom.



Litt avskalling av maling innvendig på nokre vindaugo i 1. og 2. etg.