

DOKUMENTASJON AV SLITTE PRODUKSJONS OG KONTORFASILITETER PÅ BEK.

- INEFFEKTIVE AREALER SOM GANG- OG INNGANGSPARTI.
- DÅRLIGE OG ULIKE MATERIALER OG HÅNDTVERK SOM GIR DÅRLIG FUNKSJONALITET OG HAR LAV VISUELL KVALITETET.

alle bilder er tatt i slutten av november 2016



kjøkken BEK2016



detaljer kjøkken BEK2016



detaljer kjøkken BEK2016



DETALJER - tak, materialer, slitasje, lysarmatur osv BEK2016





Ineffektive lokaler- mye gangareal BEK 2016





Bilder av slitte og ineffektive produksjonslokaler som lydredigeringsrom og prosjektrum. BEK2016



