Hordaland Fylkeskommune
03 NOV 2014

Statens vegvesen

Brødrene Ulveseth
Leirvikflaten 23
5179 GODVIK

Behandlande eining:	Sakshandsamar/innvalsnr:	Vår referanse:	Dykkar referanse:	Vår dato:
Region vest	Sigmund Bødal - 55516146	2014/134049-001		30.10.2014

Skade på støyekant Fv 213 Marikoven i Askøy kommune

Vi viser til tidlegare kontakt i saka om mellombels avkøyrsle på Fv 213 for plassering av masser.

Vi har i seianre tid blitt merksam på at det er etablert tre hol i støpekanten i bakken ned mot avkøyring til Marihaugen like ved der dere har mellombels løyve for avkøyring. Dei etablerte hola fungerer som tilkomst til tyrappekonstruksjoner i anlegg som vi oppfattar er samanfallande med dei tiltaka dere har på staden. Vi har ikkje motteke søknad om endring på element på Fv 213. Støypekanten er vår eigedom.

Fv213 frå Skifteesvik til Marikoven er smal og har mykje trafikk i høve den dårlege standarden vegen har. Støypekanten har som hovudfunksjon å hindre at køyrety kjem ut av vegbana og i dette tilfelle havnar i sjøen. Vi ser alvorleg på at det no er etablert 3 større hol i støypekanten. Dette utfordrar trafikktryggleiken på staden i vesentleg grad.

Med bakgrunn i ovannemnde ber om at det omgåande vert sett i gong tiltak som reparerer støypekanten og tilbakeførar han til den stand han hadde før dette tiltaket tok til.

Plan og forvaltning, Bergen
Med helsing

Odd Høydalsvik
sjefsingeniør

Sigmund Bødal
overingeniør

Kopi: Askøy kommune
Hordaland fylkeskommune

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52