

## Vedlegg 4 - Innspel trafikksikringsplan Austevoll kommune

Tabellen gir ei oversikt over alle innspel til trafikksikringsplanen. Innspela er mottekne både i samband med høyringa av oppstartsmelding og i ettertid. Alle skriftlege innspel er i heilskap tilgjengelege i kommunen.

### Huftarøy

Innspel frå	Innspel nr.	Stad	Status	Tiltak forslag	Tiltak
Peder Kolbeinshavn	1	Bjelland/Haukanes	Skuleveg Lite oversiktleg Smal veg Aukande trafikk Større køyretøy Utvikling i nærrområde vil auke trafikken	Fart på allereie utarbeida planar Gang- og sykkelsti Tunnel Fjern trafikkfarleg veg	K10 L4
Velaug Henriksen	2	Storebø terminal	Trafikkert kryss/område Skulebarn Mjuka trafikantar Store køyretøy Parkering (manglande)	Rekkverk Utkøyring frå byggefelt	K11
Inger Anne Mortvedt	3	Storebø, Skår	Utkøyring	Utvide veg og utkøyring	K14
Terje van der Meeren	4	Bjelland- Haukanes	Smal veg Ras stein Bratt stup på utsida Uoversiktlege svingar Restar av støypekantar som er kun nokre cm høg Mjuka trafikkantar	<u>Langsiktig tiltak:</u> Tunnel, utviding av veg til to felt gjennom Haukanes Gamlevegen nyttast som G/S-veg <u>Kortsiktig tiltak:</u> *Bjellandsdalen-Bjellandsbakken vert utvida med separat kjørebane og G/S-veg. * Begrensing på køyretøylengde og breidde * Nye verksemder i området må ikkje tillatast før forbetring * Reparera og justera støypekantar i Bjellandsdalen og Bjellandsbakken til tilrådd høgd * Skilting om farleg veg og varsel mjuka trafikantar * Sikring/fjerning av laust fjell og steinblokker	K10 L4

Cathinka Krogsness	5	Bjelland - rundkøyring Husavik	Smal og uoversiktleg veg Mykje trafikk - hovudfartsåre Ikkje dimensjonert for tungtrafikk Skuleveg Kryss ved Austevoll vgs. og Havforskningsinst. er dårleg Vanskeleg for gåande langs vegen Støypekantar i Bjellandsdalen er låge	Utvide veg og etablere fortau Realisere plan for utviding av veg og omlegging via tunnel	K10 L4
Elevrådet Austevoll vgs.	6	Bjelland: Austevoll ug. til vgs.	Trafikkfarleg strekk Smal veg Uoversiktleg Dårleg sikring	Tunnel under Bjelland eller utvide eksisterande veg og etablere g/s-veg	K10 L4
Bjørn Kristian Bjånesøy (rektor)	7	Storebø skule	Krysset ved Elholm/ned mot fiskeindustrien er uoversiktleg og farleg for elevane. For trangt og smalt i busslomma ved Bedehuset. Uoversiktleg ved Storebø terminal Kryssingspunkt i Haugland, der ein må skifte side for å koma på sykkelstien. Overgangen sentrumsbygg skulen kan vera eit farleg område, sjølv om der er opphøgd gangfelt Uheldig med trafikk opp mot Kulturbakeriet, vegen grensar til leikeplassen	Busslomme ved kyrkja	K12 L5  Generell gjennomgang av busstopp i kommunen
?	26	Storebø	Hekk på gnr 40 bnr 15 som stenger for sikten i avkøyninga ved sida av.	Fjerna/klippa hekk	K15
Inger Helen og Kenneth Blix	27	Søreide/Eido	Høg fart, uoversiktlege vegar, tungtransport på riksveg 154 på Søreide. Farleg plassering av busstopp	Ønskjer bussskur	K8 L2
Austevoll kommune	31	Fv 154 ved Austmannavågen	Eit parti av vegen er i ferd med å synka ned	Utbetring av veg	K8 L2
Austevoll kommune	32	Fv 154	Smal og uoversiktleg veg	Forslag til ny vegtrasé, på vestsida av Heiamarkpollen	Bør vurderast i overordna plan

## Selbjørn

Innspel frå	Innspel nr.	Stad	Status	Tiltak forslag	Tiltak
Aksjonsgruppa for trygg veg Fagerbakke- Nordre Drivenes	8	Selbjørnsbrua - Fagerbakkevågen	Svært trafikkert Mykje handletrafikk Mykje tungtrafikk (fiskerihamn) Få overheld fartsgrense (50 km/t) Fleire dårlege kryss/avkøyringar	G/S-veg Fjerning av vegetasjon Fartsdemparar og overgangsfelt Senking av fartsgrense NB! Kart med tiltak	K2
Trygve Fjeld	9	Selbjørn skule		Fartshumpar ved idrettsanlegg/fleirbrukshall og redusert fartsgrense Ferdigstille rundkøyring/trafikkområdet ved skulen, inkl. fortau til fylkesvegen Merking av overgangsfelt Veglys langs skuleveggar Fortau frå butikken til brua og butikken til Fagerbakke Tryggare busstopp med gangfelt i Veivåg Alle busstopp bør ha skur Vurdere ny busstopp ved Uglenskrysset	K2 K17 K18 K19  Generell gjennomgang av busstopp i kommunen
Austevoll kommune	10	Selbjørnsbrua		Nytt fortau på utsida, gjenoppretta tofeltsveg over brua	Krev ny bru, ikkje prioritert i denne perioden
Laila Ester Årland	11	Austevoll bibliotek	Manglar skilt	Skilta vegen til biblioteket, til dømes i krysset ved Bunnpris	Ikkje TS-tiltak
Austevoll kommune	29	Selbjørnsbrua - krysset til Vik	Nytt bustadfelt ovanfor Selbjørnsbrua	G/S-veg	Bør løysast gjennom reg. plan
Austevoll kommune	30	Krysset frå Selbjørn skule til Søre Bekkjarvik bustadfelt		G/S-veg	Bør løysast gjennom reg. plan
Mélanie Bergeron	33	Fv150 Bekkjarvik sentrum - sørover langs Bustadområde Bekkjarvik	Fartsgrense 80 km/t på fylkesvegen	Endra fartsgrensa til 50 km/t	Bør løysast gjennom reg. plan

## Hundvåkøy

Innspel frå	Innspel nr.	Stad	Status	Tiltak forslag	Tiltak
Austevoll senterparti	12	Økland-Barmen og elles i kommunen	Stor høgdeforskjell mellom vegdekke og grøftebotn, farleg å møte motgåande trafikk	Prøveordning: fyller finpukk mellom berget og vegen	K4
Patricia V. Hufthammer	13	Fossane- Bakkasund-Tarang	Høg fart Smal veg Dårleg vegskulder Få møteplasser Skuleveg	Utbetring av veg og fortau med autovern-rekkverk	K4 K5
Melingsåsen vel	14	Meling, rundkøyning	Veg frå Troland/Meling gir farlege situasjonar ved rundkøyning Skuleveg Uoversiktleg avkøyning til Atlanta båthamn	Gangfelt ved rundkøyninga på Hundvåkøy Stoppskilt ved Løa frå Troland/Melingen Bruvegen: sette ned fartsgrensa til max 60 km/t og etablere autovern Krabbe/krypefelt for bilane som skal ut til Atlanta båthamn	K7
Nicolai T. Sæle	15	Austevollsbrua- Meling (rundkøyning)	Høg fartsgrense Manglar overgang	Redusera fartsgrense Overgang ved busstopp	K7
Linda G. Kalve	16	Austevollsbrua- Austevollshella	Skuleveg Høg fartsgrense Ikkje sikra overgang ved rundkøyning	Undergang under Austevollsbrua frå gangveg til busshaldeplass Sikker gangveg frå busshaldeplass til rundkøyning Merka overgang ved rundkøyning mot Troland	K7 K16 L3
Atle Vik	17	Hundvåkøy (ikkje på kart)	Høg vegskulder Slitasje på vegskulder		K4
Atle Vik	18	Barmen	Høg fart ved farleg vegkryss og plutseleg smal veg	Flytte 50-sone til før avkøyning til Barmen	K6
Atle Vik	19	Austevollsbrua- Austevollshella	Skuleveg Høg fart	Overgangsfelt eller tydeleg markering Redusere fartsgrense. 50-sone før bilane frå Huftarøy når busstoppen ved byggefeltet og heile vegg til etter krysset i Barmen (innspel15).	K6 K7
Atle Vik	20	Meling ved rundkøyning	Høg fart Første staden det frys til med is om vinteren Dårleg markering av kor barn skal gå	Redusere fartsgrense til 50 km/t	K7

Nicolai T. Sæle	21	Austevollsbrua - rundkøyring Hundvåkøy	Storebø - rundkøyring mangar G/S-veg Ikkje trygt å gå over bruene	Etablere G/S-veg, samla alle G/S-vegar til same side av vegen	G/S-veg over bruene krev nye bruer, ikkje prioritert i denne perioden L3
Jannike Elholm Østervold	22	Rundkøyring Hundvåkøy	Ingen gangfelt eller fortau Høg fart Gangfelt	Redusere fartsgrense Gangfelt og fortau	K7 L3
Austevoll kommune	34	Kryss ved Kv11	Dårlege siktforhold	Utbetring av kryss	K5

#### Stora Kalsøy

Innspel frå	Innspel nr.	Stad	Status	Tiltak forslag	Tiltak
Kari Berge Jørgensen	23	Kalve - kryss mellom Fv 156 og kommunal veg		Utbetring av kryss	Bør løysast gjennom reg. plan

#### Generelle

Innspel frå	Innspel nr.	Stad	Status	Tiltak forslag	Tiltak
Austevoll kommune/ Statens vegvesen	24	Busslomme Nordeide	Rekkefølgjekrav i reguleringsplan Gjennomføring	Gjennomføre/pålegge rekkefølgjekrav i reguleringsplanar	Bør løysast gjennom reg. plan
Statens vegvesen	25	Viser til ulukkesstatistikk i perioden 2004-2013 som viser at utforkjøringar er klart dominerande i kommunen. Tiltak retta mot dette må prioriterast i trafikkisikringsplanen.			K4, K5, K8, K10, L1, L2, L4
Austevoll kommune	28	Diverse vedlikehaldstiltak, inkludert asfaltering, hogst, fjerning av laust fjell, veglys etc.			Vert løyst gjennom generelt vedlikehald