

ÅMODT ENTREPRENØR AS
Storebotn 7
5309 KLEPPESTØ

Hordaland fylkeskommune

11 FEB 2016

Tilsyn - ÅMODT ENTREPRENØR AS

Vi viser til tilsynet hos virksomheten den 08.02.2016.

Bakgrunnen for dette tilsynet var observasjon av farlig høydearbeid og manglende bruk av hjelm lørdag den 6. februar. Vi initierte da et møte sammen med byggherren, dere og hovedentreprenør Constructa den 8.2.2016, se eget brev med tittel "Manglende sikring på nye Voss Gymnas".

Hensikten med tilsynet

Etter møtet gjorde vi en synfaring ute på bygget, også på arbeid som dere utfører. Vi så særlig på sikring av arbeid i høyden, jf. at det også var tema i nylig avsluttet sak 2016/5419.

Oppsummering av tilsynet

Kontrollen ble utført på/ved:
prosjekt nye Voss Gymnas
5700 VOSS

Til stede fra virksomheten: Tom Mikkelsen.

Til stede fra andre: Gunnar Hemre Ringheim (byggherrens representant Hordaland fylkeskommune), Trond Rutle (stedlig HMS-leder Constructa Entreprenør), Tor Magnar Bøyum (koordinator Constructa Entreprenør), Thomas Rasmussen (HMS-leder Constructa Entreprenør) og Johannes Gullbrå (prosjektleder Constructa Entreprenør).

Til stede fra Arbeidstilsynet: Pål Erdal (seniorinspektør).

I møtet drøftet vi bakgrunnen for totalsituasjonen lørdag 6. februar da bemanning arbeidet uten stedlig ledelse og kontroll fra entreprenøren, se eget brev. Vi drøftet også de utfordringene som er ved å sikre forsvarlig mot fall ved arbeid med og på slike reis og plattinger, jf. usikret arbeid ved mottak av første dunkere, og improvisert tau som "sikring" oppe på plating. I dette tilfellet har prosjektet besluttet at "sja" ikke var nødvendig. Vi oppfattet at dere hyppig bygger slike reis, men at det ikke foreligger rutine for hvordan arbeid og sikring skal skje. Det er greit, men arbeidet må da inngå i bedriftens ordinære rutine(r). Se varsel om pålegg for rutine for



002641 - 4700033080011070200011

41216 - 2



risikovurdering ved bruk av arbeidsutstyr, som her tematisk er avgrenset til konkret arbeid med reis/platting av denne typen.

Etter møtet gjorde vi en synfaring ute på byggeplassen. På plussiden noterte vi sikring med gjerde mot fall inn i bygget fra utsiden, utstrakt bruk av "cramo"-rekkverk på nivåene, og fullgodt tre-rekkverk oppe på reiset mot innsiden av bygget.

På minussiden bemerket vi delvis innfestet og improvisert enderekkverk på reiset, og mulig fallfare ved nedtrinn fra reiset til stillasseksjonen som var i bruk som tilkomst. Vi oppfattet at det ville bli ordnet slik at pålegg fra Arbeidstilsynet ikke er nødvendig for disse detaljene. Stillaset var uoriginalt forankret. Det var skiltet, men *stillasrapport* forelå ikke. Vi i oppfattet at stillasbygger ikke var kjent med nytt regelverk om rapport for stillas allerede fra > to meter. I helt nylig ferdigbehandlet sak 2016/5419 har dere sendt oss rutine datert 22.1.2016 for arbeid i høyden, der dere korrekt beskriver at rapport skal skrives for stillas over to meter. Vi må igjen ta opp dette temaet, ettersom tilsynet 8. februar på nye Voss Gymnas viste at det nye kravet om stillasrapport fra to meter ikke er tilstrekkelig implementert hos dere.

Varsel om pålegg

Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest **29.02.2016**. Dere vil deretter motta et eget brev om den videre oppfølgingen.

Pålegg - Midlertidig arbeid i høyden - rutine for risikovurdering ved bruk av arbeidsutstyr

Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å gjennomføre kartlegging og risikovurdering når det gjelder bruk av arbeidsutstyr ved midlertidig arbeid i høyden. Verneombud/ansattes representant skal medvirke i å utarbeide rutinen.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

- Kopi av rutine for risikovurdering og tiltak for *sikring mot fall / bruk av personlig fallsikringsutstyr* ved arbeid med montering av reis/platting
- Beskrivelse av hvordan rutinen er iverksatt
- Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd, andre ledd bokstav c og andre ledd bokstav e, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 7

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: **18.03.2016**



Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer ved bruk av arbeidsutstyr ved midlertidig arbeid i høyden og på denne bakgrunn vurdere hvilken risiko som foreligger.

Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å sikre at dette blir gjort. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i å utarbeide rutinen. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og e, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7.

Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver ikke har rutine for å gjennomføre kartlegging og risikovurdering når det gjelder bruk av arbeidsutstyr ved midlertidig arbeid i høyden under arbeid med reis/platting.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om rutine.

Pålegg - Arbeid i høyden - opplæring av stillasmontører

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som monterer, endrer og demonterer stillas får nødvendig opplæring.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

- Skriftlig bekreftelse på at *opplæring i nytt regelverk* er gitt til stillasbyggerne, jf. nye interne instruksjoner av 22.1.2016
- Oversikt over innholdet i opplæringen

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 17-2 , 17-3 og 17-4 første ledd

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: **18.03.2016**

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å utføre arbeidet. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser får opplæring. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid §§ 17-2, 17-3 og 17-4.

Under tilsynet kom det frem at arbeidstakere som bygger stillas, ikke har fått nødvendig opplæring i de nye reglene om stillasrapporter allerede fra to meter. Det forelå derfor ingen rapport. Dette er brudd på bestemmelsen om opplæring.





Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2016/9513.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Marita Scott
tilsynsleder
(sign.)

Pål Erdal
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Virksomhetens verneombud
HORDALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 7900, 5020 BERGEN
CONSTRUCTA ENTREPRENØR AS, Fjøsangerveien 50, 5059 BERGEN