


BYGNING 8238 FORL.BRAKKE


Kompleks 2551 Hordaland sivilforsvarsleir Espeland

Spesielt utsatte områder med
råteskader.



Tofløyet dør korridor mot bislag.
Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

Plantegning 1. etasje. (Kan avvike fra dagens situasjon.)



Snittegning.



Forlegningsrom vestside. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Foto fra 1952. T.h. garasjebygget som forbandt brakka med adm.bygget.
Opphavsrett: Fra Espeland tvangsarbeidsleirs arkiv ved SiB.



Bad /toalett med eldre innredning. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Vedlegg 2.2.2.
Bilder Forlegningsbrakke 2





Vedlegg 2.2.3.
Bilder Forlegningsbrakke 2



Vedlegg 2.2.4.
Bilder Forlegningsbrakke 2

Vedlegg 2.2.5.
Bilder Forlegningsbrakke 2





Vedlegg 2.2.6.
Bilder Forlegningsbrakke 2



