

Hordaland fylkeskommune

13 MAI 2016



ULVIK HERAD
Skeiesvegen 3
5730 ULVIK

Hordaland Fylkeskommune
PB 7900
5020 BERGEN

Dykkar ref.:

Vår ref.:

15/117-3/K2 - M71/EHO

Direkte innval:

56 52 70 24

Dato:

11.05.2016

Tilsyn § 13 objekt - Hjeltnes Vidaregåande Skule 2016

Med tilvising til § 33 i brann og eksplosjonslova ber vi om ei skriftleg tilbakemelding innan **15.6.2016** på avvik i rapporten.

Tilbakemeldinga skal innehalda ein tidsplan som beskriv når og korleis avvik vil bli retta/fylgt opp.

Dersom branntilsynet ikkje finn at tilbakemeldinga er tilfredsstillande, kan det verta gjeve pålegg om utbetring jf. brann- og eksplosjonsvernlova § 37 fyrste ledd.

Med helsing

Egil Holven

brannsjef i Ulvik, Eidfjord og Granvin



Hordaland

E-post
postmottak@ulvik.kommune.no

Telefon
56527000

Bankkontonr
3450 19 70001

Organisasjonsnr
971 159 928

BRANNTILSYNSRAPPORT - § 13 OBJEKT – HJELTNES VIDAREGÅANDE SKULE 2016

I medhald av §13 i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonslova) samt forskrift av 28. 12. 2015 om brannforebyggende tiltak og tilsyn (førebyggjandeforskrifta) og forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskrifta) av 01. januar 1997, vart det utført tilsyn den 28.4.2016 på nemde eigedom.

Til stades ved tilsynet:

Vaktmeistar/brukar: Steinar Ljones, Kåre Olai Solheim og Håkon Gjerde

For eigar: Inge Kolås

For brannvernet: Egil Holven

Innleiing:

Føremålet med tilsynet var å vurdere om eigar/verksemd/brukar av objektet arbeider systematisk med branntryggleiken. Frå brannvesenet vart det lagt vekt på å gjere ei heilskapleg vurdering av alle forhold som kan påverke at brann bryt ut, og konsekvensar av brann. Eit slikt tilsyn er ikkje ein tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattar mellom anna gransking av:

- at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengeleg og tilrettelagt for rednings- og sløkkjeinnsats
- at internkontrollen i verksemda er føremålstenleg for å nå mål på tryggleiksområdet
- at spesifiserte aktivitetar vert etterlevd slik som forklart

Omfang:

Tilsynet vart innleia med gjennomgang av skriftleg dokumentasjon (perm), internkontrollrutinar.

Generelt om bygningen og verksemda:

Registrert objekttype og bruksområde:
Internat og skule, Objekt type A

Førre tilsyn: 25.10.2013

Avvik 1 var ikkje lukka, medan avvik 2 var delvis lukka. Det var heller ikkje gjennomført brann dokumentasjon av bygga. Inge Kolås i Fylkeskommunen lova at desse oppgåvene skulle løysast i løpet av 2106. Det vart avtalt eit nytt tilsyn i slutten av 2016.

.Definisjonar:

Avvik:

Brot på krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerhetslovgevinga.

Merknad:

Forhold som tilsynsmyndigheitene meiner det er riktig å påpeike for å ivareta helse, miljø og tryggleik, og som ikkje vert omfatta av definisjonen for avvik.

Kommentarar:

Utfyllande forklaring av avvik/funn som skildrar dei faktiske tilhøva ved objektet.

Avvik:

Fylgjande avvik vart avdekka under tilsynet:

Viser til førre tilsyn.

Merknader:

Ingen.

Oppsummering:

Deltakarar på tilsynet vart informert kva som kom i rapporten, og at me skulle gjennomføra eit nytt tilsyn i slutten av 2016.

Tilbakemelding:

Med tilvising til § 33 i brann og eksplosjonslova ber vi om ei skriftleg tilbakemelding innan **15.6.2016** på avvik i rapporten.

Tilbakemeldinga skal innehalda ein tidsplan som beskriv når og korleis avvik vil bli retta/fylgt opp. Dersom branntilsynet ikkje finn at tilbakemeldinga er tilfredsstillande, kan det verta gjeve pålegg om utbetring jf. brann- og eksplosjonsvernlova § 37 fyrste ledd.

Med helsing

Egil Holven (s)
brannsjef