

BYBANEN AS	
Innr. 192	
08 NOV 2013	
Arkivnr.	Saksh.
Eksp.	
U.off.	

Bybanen AS
Agnes Mowinckelsgt. 6
Postboks 7900
NO-5020 Bergen
Norway

www.bybanen.no

Vårt saksnr.: 192/2013

Hordaland fylkeskommune
Samferdselsavdelingen

Bergen, 7. november 2013

Sikkerhet på Bybanens holdeplasser

Bybanen AS viser til brev av 31.10.2013 fra HFK, Samferdselsavdelingen med oversendelse av spørsmål fra representanten Gustav Bahun i Samferdselsutvalget vedrørende glassgjerde ved Kronstad og Florida holdeplasser.

Florida holdeplass ble ferdigstilt som prototype sommeren 2009. Prototypen avdekket problematiske siktforhold for veifarende. Løsninger i form av redusert antall gjerdeelementer og veghastighetstilpasning ble etablert i samarbeid med Statens vegvesen, og gjennomført på Florida og alle senere holdeplasser med tilsvarende siktproblematikk.

Bybanen ble vurdert i en trafiksikkerhetsinspeksjon i 2010. Her ble det ikke funnet grunn til endre gjerdene på de omtalte stedene. Det er ikke kommet fram andre risikovurderinger som tilsier en endring av utforming på stedet.

Alle farepunkter langs Bybanen overvåkes nøye med den hensikt å vurdere tiltak på grunnlag av antall hendelser på stedet. Glassgjørdene har nå vært på disse stedene i 3,5 år uten at det er registrert et uvanlig antall trafikkfarlige situasjoner.

Med vennlig hilsen



Ivar Gubberud
Sikkerhet- og kvalitetssjef