

Jon Geir Høyersten

Eivebakken 15, 5067 Bergen

tlf 92613134

kto. 34111079201

Mail: jghoyer@gmail.com

Hordaland Fylkeskommune

31 OKT 2016

2014 / 22591

Fylkeskonservatoren i Hordaland.

0

Vedr Broch-huset. Utne i Ullensvang

Ad flomskade:

kfr. tidligere søknad om økonomisk støtte med tilsagn.

Forholdet/problemkomplekset tør være velkjent, fortrinnsvis for Landøy og Ottosen, samt Brask-Eriksen

Som avtalt pr. tlf. ble det nødvendig, som "force majeure", å grave grøft inntil kjeller for å evakuere vannmengdene. Det kom da for en dag at det eksisterte et eldre drenasjesystem under skifergulvet. Rørene var tilstoppet, regn og flomvann har åpenbart istedet presset seg opp gjennom sprekkker og fuger i skiferhellene.

(Det er vel trolig at sistnevnte mekanisme ble "provosert" gjennom tidligere mye diskuterte dreneringsarbeider, som må ha endret div. vannårer og vannsig omkring og under kjellermurene).

Det ble så montert vannlås inn til de nevnte rørene og med videre avløp ut i grunnen. Vanninnstrømmingen i kjellerrommet har med dette funnet sin lykkelige løsning

Enn videre:

Som nylig drøftet med Landøy pr. tif er det i selvsamme kjeller skjedd en nedsiging av en(sentral) takbjelke (drager).

Hardanger Folkemuseum v/Gunnar Kjærland har vurdert tilstanden/situasjonen og foreslått - og kan påta seg - påkrevet reparasjon/restaurering, Kfr- vedl. rapport

Kostnadsoverslag: to mann 500 pr. time i fire dager :

totalt 28.000,-

Med dette søkes for dette arbeidet midler innenfor det allerede tildelte beløp for ovennevnte arbeider.

Bergen 22.0kt.20016

Vedl. kvitteringer for gjennomførte, beskrevne arbeider, tils. kr. 17.820,-
17.820,-

mvh

