

Fra: Guro Klyve (Guro.Klyve@hfk.no)

Sendt: 12.12.2016 14:50:20

Til: 'kamilla.bischof@bergen.kommune.no'

Kopi:

Emne: Gang- og sykkelvei langs Skeieveien på "Stavollstjønnna".

Vedlegg: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox.pdf

Hei igjen.

Vi har mottatt informasjon fra gårdsstyrer/avdelingsleder Erling Kjosås v/Stend vgs. som er viktig å få formidlet videre til dere i forbindelse med anleggelsen av den nye gang- og sykkelveien langs Skeievegen.

Kjosås har i vedlegget til denne e-posten skissert hvordan jordbruksarealet "Stavollstjønnna" er drenert. Her er det både samlegrøfter og side-/sugegrøfter.

I traseen ligger det stykkevis en samlegrøft for drenering av jordbruksarealet. Grøften (83 mm plastrør) ligger om lag 1 m under bakken. Blir denne skadet under arbeidet med ny gang- og sykkelvei, vil det få konsekvenser for sugegrøftene som er koblet på, og føre til forsumping av jordbruksarealet.

Det er derfor svært viktig at entreprenøren/oppdragsgiveren er klar over dette , og sørger for fagmessig reparasjon dersom grøften blir skadet.

Med hilsen

Guro Klyve
Stabsleiar
Eigedomsavdelinga

Tlf: 55 23 95 13

www.hordaland.no