



Bilde 3.1

Et toalett med en håndvask og varmtvannsbereder. Funksjonelt til den bruken som er i dag. Armatur vask avgir noe ru



Bilde 3.2

Sluk i gulvet – garderobe- risten er ødelagt.



Bilde 3.3

Enkelt ventilasjonsanlegg som i hovedsak forsyner klasserommet med balansert ventilasjon. Godt isolerte kanaler