

Fra: Alf Georg Larsen (agl@flytanking.no)

Sendt: 06.11.2017 09:25:00

Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak

Kopi:

Emne: Overvann på Grimseidveien

Vedlegg: image001.png

Det er mye overvann på Grimstadveien mellom innkjøringen til Grimstadveien 231 og innkjøringen til Grimstadveien 251. Her kan det fryse til is og bli et farlig glatt punkt på veien. Dreneringen bør utbedres så fort som mulig.

Med vennlig hilsen/ Best regards

Alf Georg Larsen

Terminal manager

Dolvik terminal

Tlf: +47 92 69 99 57

