



Arbeidstilsynet

VÅR DATO
11.08.2014
DERES DATO
11.08.2014
VÅR SAKSBEHANDLER
Pål Erdal tlf 416 31 760

VÅR REFERANSE
2014/76844 142672/2014
DERES REFERANSE

1

Veidekke Entreprenør AS att: Pilegaard
Pb 6005 Postterminalen
5892 BERGEN



Att. Jacob Røll Pilegaard

DUMPER-VELT

Vi har 11.6.14 mottatt skriftlig melding med kopi av avviksbehandlingen fra hovedentreprenør Veidekke Entreprenør ved Jacob Pilegaard om alvorlig faresituasjon den 6.6.14 på tipp i anlegg Bybanen C11 Råstølen/Peterdalsmyren. Kassen på en dumper hos underentreprenør Stensland & Tyssøy veltet sideveis, delvis ut av langsiden på tippet og delvis over en parkert gravemaskin. Det var ingen personskade, men vi oppfatter at potensialet for personskade var betydelig, også for arbeidstakere i omliggende aktiviteter.

Arbeidstilsynet stilte noen spørsmål i epost 2.7. Det har så vært ferietid, og Veidekkes svar kom i epost 11.8.

Korrekt melding

Vi ønsker først å gi Veidekke en positiv tilbakemelding for at dere har fungerende rutine for den særlige regelen i forskrift om utførelse av arbeid, der § 27-4 gir varslingsplikt ved alvorlige faresituasjoner i bergarbeid, altså også uten personskade. Tippkjøring inngår klart som del av bergarbeid.

Manglende gravemaskinfører

Selv om det trolig ikke var utløsende for denne episoden, kommer det frem at Stensland & Tyssøy tidvis tippet uten fører i gravemaskinen, og dermed uten fløytesignal ved rygging mot tippkant. Prosjektets avviksbehandling har fulgt opp dette bruddet på sja-instruksen, og tiltakspunkt 2 er tilnærmet identisk med «sja» som prosjektet etablerte 8.5.14.

Arbeidstilsynet erfarer generelt fra anlegg at nettopp tippmaskinen/bemanningen lett blir en «salderingsfaktor», når utkjørt volum blir viktigere enn å følge instruks om tipp sikring.

Arbeidstilsynets vurdering

Tiltakspunkt 1 i prosjektets «sja» sier at maskin på tipp skal være behjelpelig med å lede tippvogn trygt på plass. Aktuelt regelverk er blant annet i forskrift om utførelse av arbeid § 27-8 om sikker anlegging og drift av fyllplasser for masse. Selv om hendelsen skjedde ved innkjøring på tippet, ikke på selve tippunktet, oppfatter vi at en gravemaskinfører på plass muligens kunne bidratt med varslingsignal for å unngå hendelsen, jf. at dette er omtalt i tiltak/anbefalinger punkt 2.

Vi vil generelt peke på at flere av de mange anleggsulykkene med alvorlig personskade den senere tid, har dreiet seg om tunge maskiner nær kanter.

Konklusjon

Prosjektet har meldt faresituasjonen på korrekt måte, har avviksbehandlet hendelsen og iverksatt relevante tiltak. Vi ser derfor ikke grunn til å gi pålegg, og saken er avsluttet.



001000188293

537383 - 2 - 2 - 383759



Vi ber om at vårt referansenummer 2014/76844 oppgis ved eventuelt svar.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Vestlandet

Marita Scott
tilsynsleder
(sign.)

Pål Erdal
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Verneombudet i Veidekke Entreprenør AS
Bybanen Utbygging
FM Gruppen Stensland og Tyssøy
Verneombudet i FM-Gruppen Stensland og
Tyssøy

Pb 6005 Postterminalen	5892	BERGEN
Pb. 7900	5020	BERGEN
Pb 120 Kokstad	5863	BERGEN
Pb 120 Kokstad	5863	BERGEN

Returadresse
Arbeidstilsynet, Postboks 4720 Sluppen
7468 Trondheim

188

Bybanen Utbygging
Pb. 7900
5020 BERGEN



000000188289

537383 - 1 - 2