



Til: Samferdselsutvalet

Frå: Fylkesrådmannen

Referanse
2014/449-2

Dato
09.01.2014

Flomproblemer på vegnettet rundt Bergen - Svar på oversendingsforslag

På møte i samferdselsutvalet 18.11.13 stilte representanten Tom Skaug (Sv) slikt spørsmål

«Flomproblem på vegnettet

Det kraftige regnværet sist veke gav store flomproblem på vegnettet rundt Bergen. Kva kan vi lære av varsling, beredskap og tiltak for å tømme vegnettet for vatn?»

Samferdselsavdelinga sendte spørsmålet over til vidare handsaming i brev av 25.11.13. Det ligg no føre svar frå Statens vegvesen i brev av 03.12.13 (sjå vedlegg).

Fylkesrådmannen viser til svaret frå Statens vegvesen, og har elles ikkje nokon merknader.



Statens vegvesen

Hordaland fylkeskommune
Pb. 7900
5020 BERGEN

Behandlande eining: Region vest	Sakshandsamar/innvalnsnr: Kaisa Tonheim Banne - 55516273	Vår referanse: 2013/139703-002	Dykkar referanse: 201309381-1	Vår dato: 03.12.2013
------------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------

Flomproblem på vegnettet rundt Bergen - oversendingsforslag i samferdselsutvalet

Statens vegvesen viser til oversendingsforslag frå Samferdselsutvalet datert 25. november 2013, med omsyn til det kraftige regnværet i veke 46 som gav flomproblem på vegnettet rundt Bergen. Samferdselsutvalet stilte spørsmål til kva vi lære av varsling, beredskap og tiltak for å tømme vegnettet for vatn.

Statens vegvesen sender alltid flomvarsel til vår driftsentreprenør og ber de førebu seg optimalt på varsla flom. Arbeidet som entreprenøren set i verk er avtala i driftskontrakten. Vår driftskontrakt lister opp «kritiske» elvelaup, slukar og liknande som treng spesiell oppfølging heile året. Denne lista vert stadig utvida eller forbetra.

Førebuingsarbeidet som driftsentreprenørene står for inneber å reinske framfor alle sluk/ristar. Vidare kontrollerer dei kummer som er mest utsett. Til slutt førebur mannskapet seg på den varsla flommen. Dette vart også gjort i dette tilfelle.

Den aktuelle veka vart det i samband med regnværet loggført følgjande på Vegtrafikksentralen:

- Stengingen av Rv-582 Kringsjøvegen pga. oversvømmelse
- Redusert framkommelighet og nedsatt fart til 60 km.t i Ev-39 Fløyfjellstunnelen i retning mot Vågsbotn.
- Nedsatt hastighet og flomvarsel på Rv-580 Troldhaugtunnelen i retning mot Lagunen.

Generelt har driftsentreprenør ansvar for at vatn vert leia vekk frå vegen. Entreprenøren har i tillegg beredskap for skilting dersom vegar må stengast eller innsnevrast som følgje av ei slik hending. Dette betyr at entreprenør har funksjonsansvar for vegen døgnet rundt heile året.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
5147 FYLLINGSDALEN


Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

2

Statens vegvesen har ansvar for at vegane vert ivaretekne etter kontrakt med entreprenøren. Dersom entreprenør ikkje maktar å ivareta sitt ansvar, skal Statens vegvesen varslast.

Vegvesenet går gjennom slike hendingar i etterkant. Det vi kan gjere er å utbetre særskilte «svake punkt» som vert avdekka i slike ekstreme tilfelle, og eventuelt innskjerpe/sørgje for at entreprenør følgjer kontraktkrav. Dette gjeld både konstruksjonsmessige svakheiter med vegen og måten entreprenøren handterer flomsituasjonen når den har oppstått.

Vegavdeling Hordaland
Med helsing


Olav Finne
Avdelingsdirektør


Kaisa Tonheim Banne