

Fra: Odd Erik Hovde (odd.hovde@nobina.no)
Sendt: 06.07.2015 12:11:15
Til: Guro Klyve
Kopi: Pål Presttun

Emne: SV: Bussanlegg Knarvik
Vedlegg:

Hei

Vi kan ikke svare for det vedlikeholdet som er gjort gjennom tidene frem til vi overtok som bruker av anlegget den 15.8.2009.

Tilsynsrapporten viser at skadene er en følge av armering i betong som ruster, ekspanderer og forårsaker sprekker i betongen.

Skadene må således kunne sies å være følge av «tidens tann» og ikke av vedlikeholdet de siste 6 årene.

Skinnene og armeringen rundt disse er støpt inn i betong og ikke tilgjengelig for vedlikehold.

Vårt faste vedlikehold består i at vi spuler gulvet i verkstedshallen mellom tre og fire ganger hver måned.

Vi har konstatert at gulvet i verkstedshallen er malingslitt og at det er på tide med fornying.

Maling er anskaffet, men selve arbeidet er stilt i bero i påvente av utbedring av skadene rundt gravene.

Med vennlig hilsen

ODD ERIK HOVDE
Driftssjef
Mobil: +47 40007855

Nobina Norge AS

Hagellia 3
5914 Isdalstø

www.nobina.no

Nobina Norge A/S, org.nr 915768237 | Styrelsens säte - Oslo



Please consider the environment before printing this e-mail.

Fra: Guro Klyve [mailto:Guro.Klyve@hfk.no]
Sendt: 3. juli 2015 11:52
Til: Odd Erik Hovde
Emne: SV: Bussanlegg Knarvik

Hei.

Viser til telefonsamtaler og avholdt befarig etter at vi mottok brev fra Nobina Norge AS av 04.06.2015 om bygningsmessig forfall på bussanlegget i Knarvik.

Vi har også meldt dette videre til eier av eiendommen, dvs. MNG Eiendom Knarvik AS.

I den anledning har MNG Eiendom Knarvik AS bedt dokumentert vedlikehold av smøregravene og betongen rundt.

Vi ber således om en tilbakemelding fra dere mht. vedlikeholdet, som vi så vil formidle videre til MNG Eiendom Knarvik AS.

Med vennlig hilsen

Guro Klyve
Hordaland fylkeskommune
Eigedomsavdelinga
Postboks 7900
5020 Bergen
Tlf. 55239513