

# VEDLEGG TIL OVERTAELSESPROTOKOLL.

NEDRE MØLSTER 5-7. DATO: 06.01.2014

C 12

- Bryter på ventilator mangler på kjøkken
- Tidl. fukt v/dusj: Bult i beleg v/slukk, sprøkk i beleg v/tralitt, plate v/dusj skadet av fukt
- Sprøkk v/ vindu i stue. Mulig fra utvendig lekkasje.

C 11

- Stikkontakt i skap v/ ventilator mangler deksel.
- Merker i gipsplate i stue. Ni maler og flikkes. Samme gjelder soverom.

C 22

- På kjøkken mangler 1 stk. skuffefront

C 21

- brukt for mye vann ved rengjøring av gulv. Skader i overflaten pga. dette. (Laminatgulv)

C 32

- Merke etter fukt nederst i hjørne i utvendig bod.

C 31

- brukt for mye vann ved rengjøring av gulv. Skader i overflaten pga. dette. (Laminatgulv)

D 11

- laminatgulv har tilsv. skader som i C21 og C31
- skuehull i badromsdør

D 21

- noen skader på gulv i stue. Brukt for mye vann ved rengjøring.

Db

Ek


A

D21, forts.

- hull og skader nedest på baderomsdør

D31

- skader på laminatgulv i stue pga. bruk av for mye vann og gulvvaske.



OK

