



VOSS KOMMUNE

Brannvernet

Hordaland fylkeskommune, egedomsseksjonen
Postboks 7900

Hordaland Fylkeskommune

16 JUN 2014

5020 Bergen

Vår ref 14/80-85	13770/14	Etat/ avd. TE	Saksbeh GOP	Ark. M71	Dykkar ref.	Dato 05.06.2014
---------------------	----------	------------------	----------------	-------------	-------------	--------------------

BRANNTILSYN 2014

I medhald av lov av 14.juni 2002 nr.20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgåver (brann og eksplosjonsvernloven) med tilhørende Forskrift av 26.juni 2002 om brannførebyggjande tiltak og tilsyn (FOBTOT) og Forskrift av 6.desember 1996 om systematisk helse- miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemder (Internkontrollforskrifta), vart det utført brannteknisk inspeksjon den 04.06.14 på objektet Voss Gymnas.

Tilstades ved tilsynet:

Brannvernleiar: Stig Rogne

For virksomheit/brukar:

For eigar: Men van Nguyen og Steinar Lexander
For Voss brannvern: Harald Rongen og Geir Ove Pedersen

Innleiing

Hensikta med tilsynet var å vurdera om eigar/brukar av objektet arbeider systematisk med branngryggleiken. Frå brannvernet si side er det lagt vekt på å føreta ei heilskapleg vurdering av alle tilhøve som kan påverka sannsynlegheita for at ein brann kan bryta ut, og konsekvensane av brann. Eit tilsyn kan ikkje reknast som ein tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfatta mellom anna:

- At brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann.
- At brannobjektet er tilgjengeleg og tilrettelagt for redning og slokkeinnsats
- At virksomheita sin internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerheitsområdet
- At spesifiserte aktivitetar vert etterlevd slik som beskrive

Omfang

Tilsynet vart innleia med gjennomgang av tidlegare tilsynsrapportar, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og teikningar. Vidare vart det føreteke ein stikkprøvekontroll på objektet.

Oppfølging etter siste gongs tilsyn

Førre tilsyn vart avhelde: Eigen melding 2013.

Generelt

Kort beskrivelse av bygning/virksomheit:

- Vidaregåande skule.

Definisjoner:

AVVIK:

- Brot på krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevinga

MERKNAD:

- Tilhøve som tilsynsmyndigheten meiner det er riktig å påpeika for å ivareta helse-, miljø og sikkerheit, og som ikke vert omfatta av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

- Utfyllande skildring av avvik/funn som beskriv dei faktiske tilhøva ved objektet.

Avvik

Fylgjande avvik vart konstatert under tilsynet:

Avvik 1

- Eigar kan ikke dokumentera at brannobjektet er bygt, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann.

Avvik frå:

- §§ 2-1 og 3-1 i førebyggjandeforskrifta.

Kommentarar:

- Eigar bør gjennomføra ei heilheitleg kartlegging av brannsikkerheita i objektet (t.d. brannteknisk statusrapport) for å dokumentera at objektet (bygt før BF85) er bygt, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann. Den branntekniske inndelinga i bygget er m.a. ikke dokumentert tilstrekkeleg. Eigar som sjølv ikke har kompetanse til dokumentera branntryggleiken, må sørja for at dette vert utført av kvalifisert føretak.

Merknader

Fylgjande tilhøve vart påpeika under tilsynet:

Merknad 1

- Verksemrd/brukar, saman med eigar, må gjennomgå og gjera naudsynte tiltak/instruksar som sikrar at ikke lause eller fastmonterte hindringar i rømingsvegar forlengjer den nødvendige rømingstida som er forutsett. Ein viser til §§ 2-3 og 3-1 i førebyggjandeforskrifta. Jfr. også avvik 1.

Andre tilhøve

- Vi kombinerte dette tilsynet med eit felles møte med alle driftsleiarar ved dei vidaregåande skulane på Voss, der vi utveksla informasjon og forventingar. Vi fekk ein god gjennomgang av internkontrollsystemet og branndokumentasjonen til Hordaland fylkeskommune. Dette virkar til å vera eit godt system, men det er viktig at alle

brannvernleiarar brukar det aktivt i sitt brannførebyggjande arbeid. Vi fann dette møtet nyttig!


Oppsummering/avsluttande møte

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik og merknader gjennomgått.

Tilbakemelding

Med henvisning til § 6-2 i førebyggjandeforskrifta ber me om ei skriftleg tilbakemelding innan **08.07.14** på avvik/merknader i rapporten. Tilbakemeldinga skal innehalda ein tidsplan som beskriv når og korleis avvik/merknader vil bli retta/fylgt opp. Dersom brannvernet ikkje finn at tilbakemeldinga er tilfredsstillande, kan det verta gjeve pålegg om utbetring jf. brann- og eksplosjonsvernlova § 37 første ledd.

Med helsing



Geir Ove Pedersen
varabransjef

Kopi med Voss gymnas v/brannvernleiar, Postboks 70, 5701 Voss
vedlegg til: