

Fra: Svein Arne Lepsøy (svein.arne.lepsøy@sparkjop.no)

Sendt: 10.11.2017 14:09:31

Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak

Kopi:

Emne: Flytting av masser på bunnen av Mørkevågen, Lepsøy Os Kommune?

Vedlegg: image001.png

Heisan

Ville informere om følgende:

Det er i høst fylt ut noe stein langs FV 158. Det ser ut som om denne steinen kan ha påvirket kabler og lignende som ligger langs sjøbunnen i Mørkevågen.

Vi har merket dette ved at tauene til den ene av flytebryggene vi har er blitt slakk(østsiden av Mørkevågen) . Det er snakk om minst en meter. Vi antar at dette er fordi de utfylte massene har flytta evjebunnen slik at vår ile har flyttet seg. For oss er dette ikke noe stort problem da vi kan gjøre tauene kortere.

Men dette har muligens påvirkning på kabler for strøm, vann og kloakk som går langt bunnen,

Dette til info

Svein Arne Lepsøy | Forretningsutvikling IT

Spar Kjøp AS | Postboks 7303 | 5020 Bergen | Norway

Phone Mobil : (+47) 95 74 80 23 Fax : (+47) 55 52 70 01

Email: svein.arne.lepsøy@sparkjop.no Internet: www.sparkjop.no