

Skipstømraren as

Jensanesv 150
5410 SAGVÅG

19.10.17
org nr 997 295 250mva
E-post: kb@stmb.no

Ståle Eikeland
Solbrekke 9
5122 MORVIK

Pristilbud på utskifting av kjølbolter og nederste kjølbord m/s QVEST

Beskrivelse

Etter mistanke om brudd / korroderte kjølbolter må disse utskiftes / kontrolleres .

Fartøyet må slippsettes og under dette arbeidet blir også propellaksel og rorstamme demontert for inspeksjon.

Det er avdekket skadet / deformert kjølnate i kjølen aktenfra og frem til midtskips, her må kjølbordet fjernes på begge sider og ny kjølnate hugges i kjølen før nye kjølbord settes inn.

Dette arbeidet er av et slikt omfang og fartøyet blir stående så lenge slippsett, at det medfører krakelering av eksisterende bunnsmøring slik at denne må fornyes inkl priming.

Fartøyet tilføres også nødvendige offeranoder / sink.

Det tas høyde for at motor og gir ikke skal demonteres /flyttes for å sikre tilkomst for kjølboltene som er montert under motor men, disse blir forsøkt montert utenfra og inn.

Poster

- Slippsetting og dagleie	kr	45 800.-
- Fjerning av kjølbord og montering av nye, komplett med driving osv	kr	56 350.-
- Hugging av ny kjølfals på begge sider til midtskips	kr	27 000.-
- Utskifting av kjølbolter med syrefaste bolter	kr	227 050.-
- Demontering av ror og akseltrekk inkl remontering	kr	89 500.-
- Priming og bunnsmøring inkl sink	kr	34 500.-
<hr/>		
Totalt inkl alle materialer eks mva	kr	480 200.-

Skipstømraren as håper tilbudet er akseptabelt og ser fram til et lytefritt samarbeid.

Vennlig hilsen Kjell Bakke, daglig leder