

Fra: Dag Morgan Moen (morgan@innas.no)

Sendt: 23.04.2018 12:24:07

Til: Roald Landøy

Kopi: Frode Thomassen

Emne: SV: mye dårlig må forandre på løsniger ark

Vedlegg: image003.jpg;image004.png;image005.jpg

Takk Roald.

Jeg skal se hva av timer som er kommet inn og materialer. (Materialer tar litt tid før vi får faktura)

Med vennlig hilsen
Dag Morgan Moen

922 54 604

morgan@innas.no

logo

Fra: Roald Landøy [mailto:Roald.Landoy@hfk.no]

Sendt: 23. april 2018 12:18

Til: Dag Morgan Moen <morgan@innas.no>

Kopi: Erlend Hofstad <Erlend.Hofstad@hfk.no>

Emne: SV: mye dårlig må forandre på løsniger ark

Hei

Det er vel litt som forventet, og når vi har sagt a så må vi seie b og få orden på det.

Økonomisk hadde det vore greitt med ei form for løypemelding, så vi veit litt meir kva vi må forholde oss til.

Venleg helsing

Roald Landøy
Seniorrådgjevar

hfklogo-epost3

Kultur- og idrettsavdelinga

Tlf: 55 23 99 93 | 90 66 47 78

www.hordaland.no

Fra: Dag Morgan Moen <morgan@innas.no>
Sendt: 23. april 2018 12:13
Til: Roald Landøy <Roald.Landoy@hfk.no>
Emne: VS: mye dårlig må forandre på løsniger ark

Hei Roald.


Det blir mye arbeid men vi er bare på den avtalte takflaten.

Setter du en liten ok på mitt lille referat og mottatte bilder.

Med vennlig hilsen
Dag Morgan Moen

922 54 604

morgan@innas.no



Fra: Frode Thomassen
Sendt: 23. april 2018 09:42
Til: Dag Morgan Moen <morgan@innas.no>
Emne: mye dårlig må forandre på løsniger ark

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.