

## Referat frå synfaring av bussanlegg



**Referat frå:** Synfaring av bussanlegga Straume og Haugland      **Dato:** 18.03.2011      **Tid:** 10-12

**Deltakarar:** Representantar frå HFK/Skyss: Rune Hatlebrekke, Rune Haga, Karl Inge Nygård, Wencke Soleng, Åshild Sandøy

Potensielle tilbydarar: 3 operatørselskap var representert

Synfaringa vart leda av representantar frå Tide Buss AS.

## Informasjon om Straume

### Bygningar

- Heis frå 1. til 2. etasje
- Det er i periodar vært problem med lukt på dusj- og toalettfasilitetane i 1. etasje
- 2. etasje består av kantine, lagerrom, ventilasjonsrom og kontor

### Kapasitet

- Verkstad: 6 oppstillingsplassar med gjennomkøyring
- Karosserihall: 2 løp
- Klargjøringshall: innvendig vask med underspyling, plass til 1 buss
- Lakkhall: plass til 1 buss (maks 15 meter)
- Servicehall: med grav, plass til 2 bussar
- Vaskehall: plass til 2 bussar

### Drivstoffylling

- Fylling av diesel kan skje både i vaskehall og utandørs (2 stk AT-1)
- Anlegget er tilrettelagt for gassfylling. Operatør må legge til grunn av dette gassanlegget vil bli ståande i heile kontraktsperioden.

### Tankanlegg

Drivstofftankar er nedgravd under parkingsplass, herunder

- 1 stk a 50.000 liter diesel
- 1 stk 3.000 liter til fyringsanlegg
- Tank til spillolje
- Motoroljetank i bakker er ute av drift – Leigetakar må basere seg på alternativ løysing
- Rør frå girooljetank er defekt – Leigetakar må baseres seg på alternativ løysing



### Utstyr/inventar

- Utstyr som er opplista i konkurransegrunnlaget Del 8 inngår i leigekontrakten.

### Uteareal

- Anlegget har utandørs parkeringsplass for om lag 100 bussar. Det er også plass til parkering av privatbiler
- Varmekablar utandørs er defekt
- Brekkasje i rør for overvann frå vaskehall (under parkeringsplassen)

Utleigar har ikkje planlagt å gjere utbetringsarbeid ved anlegget. Anlegget vil bli leigd ut **som det er** og dagens tilstand må derfor leggjast til grunn av potensielle tilbydarar. Tilstandsrapport vil bli laga ved overtaking av anlegget.

## **Bussanlegget på Haugland**

Anlegget er formelt eigd av Askøy kommune. Hordland fylkeskommune er leigetakar og framleigar overfor operatør.

### Uteareal

- Anlegget har ca 50 oppstillingsplassar utandørs
- Utleigar har ingen planar om å oppgradere anlegget utandørs

Sjå oppdatert situasjonskart (vedlegg 1) over kva uteareal som leigetakar kan disponere (markert med gult).



## Tankanlegg

- 2 stk 40.000 liter diesel
- 1 stk 3.000 liter fyringsolje

Tankane ligger utandørs på nordenden av anlegget (sjå kart)

- Kompressor og tavle for elektrisitet i lagerrom nærmast anleggsbygningen (sjå kart (vedlegg 1)).

## Bygning

### 1. etasje:

- Vaskehall med underspyling.
  - i. Plass til 2 bussar.
  - ii. Har hatt problem med fukt og mugg.
  - iii. Eldre vaskemaskin.
  - iv. Vaskehall er godkjent av arbeidstilsynet.
- Smørehall
- Garderobar
- Kontor

### 2. etasje:

- kontor, toalett, dusj, kantine

Sjå kart (vedlegg 2)

## Utstyr

- Følgjande utstyr følgjer med leigeforholdet:

### Vaskehall:

- Vaskemaskin for buss.
- Opplegg for fylling av kjølevann og spylevæske
- Opplegg for fylling av motorolje
- Underspyler

### Smørehall:

- Opplegg for fylling av gir-, kardang- og motorolje.
- Smøregrav med jekk .
- Opplegg for trykkluft.

Utleigar har ikkje planlagt å gjere utbetningsarbeid ved anlegget. Anlegget vil bli leigd ut **som det er** og dagens tilstand må derfor leggjast til grunn av potensielle tilbydarar. Tilstandsrapport vil bli laga ved overtaking av anlegget.

