




Rothstova, nordvegg, før igangsettelse



Rothstova, nordvegg, etter riving







Eksempel på sikring og utskifting




Nordvegg, underveis i oppbygging.





Ferdig istandsatt, isolert og kledd nordvegg. Gamle vinduer og dør beholdt.



Ett av 3 innervinduer som er montert.

