

RAPPORT
MILJØRETTA INSPEKSJON VED SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE, AVDELING
BILDØY

Straume 02.07.2015

Hordaland Fylkeskommune

7 JUL 2015

Tilstade:

Erik Strøm-Rektor
Torstein Telle-Assisterande rektor
Irene Boberg-Hovud verneombod (vara)
Vigdis Pedersen- Leiande reinhaldar
Berit Algrøy- Helsesøster
Ørjan Sandanger- Driftsleiar

Fråfall:

Antonio Hernandez- Skulelege
Natalie Valkner- Elevinspektør
Camilla Holm Berg- Elevrådsleiar

Rammene for møtet var gjennomgang av fjorårets rapport, utfylling av skjema med kommentarar og drøfting av mulige nye problemstillingar. Rapporten byggjer derfor på dette samarbeidsmøtet, samt ei inspeksjonsrunde i bygningane.

1. Kjøkken

Ynskje om å senke tak på kjøkken pga. støy.

Det er ein glipe mellom benk og vindaug som samlar mykje skit som blir tungt å halde reint. Det kjem forslag om å legge ei list over. **Det er ingen endring får sist inspeksjon. Får tilbakemelding på at dette er vanskeleg å få gjort noko med.** Det er behov for rutinar for påfyll og sjekk av innhald i fyrstehjelpsskap.

2. Kantinekjøkken

Trongt og tungvint for elevar/lærarar som arbeider der og for personalet som reingjer rommet. Skulen ynskjer seg nytt kantinekjøkken (full rehabilitering) og ny større kantine for elevane.

3. Toalett

Toalett i 2. etasje (rom 247) manglar ventilasjon og er vanskeleg å halde reint pga. slitasje.

4. Arbeidshall mekanisk bygg

Det er behov for rutinar for påfyll og sjekk av innhald i fyrstehjelpsskap.
Det er mangel på fellesareal.

5. Skulehelsetenesta sitt kontor (rom 226)

Det er svært lytt frå kontoret og til gangen utanfor, samt til klasserommet som ligg vegg i vegg. Det er så plagsamt at elevar som er i samtale med helsepersonell ofte stoppar opp og lurar på om det dei fortel kan overhøyrast. **Kontoret vert rehabilitert sommaren 2015.**

6. Kjemilaboratorium

Lokala vert rehabilitert sommaren 2015.

7. Store bilar med vareleveranse ryggar opp mot hovudbygget.

8. Automasjon VG3 klasserom

Klasserommet er opphavleg eit lager. Skulehelsetenesta har fått klager frå elevar og føresette. Det er rapportert hovudverk og luftvegsplagar. Det er ikkje dør inn til klasserommet, det er hull i vegg ned mot trappegang til kjellar. I kjellar er det fukt og mugglukt.

Det er behov for nytt klasserom til elevar i VG3, automasjonsklasse.

9. Fellesareal

Det er behov for felles opphaldsrom/kroker med sitteplasser og belysning for å unngå at elevar oppheld seg i klasseromma i friminutta.

Konklusjon

Mykje som var omtalt som lite tilfredsstillande etter tidlegare samarbeidsmøter er no utbetra og under utbetring. Nokre punkt står att og nye punkt er komen til, men mykje av dette krev midlar som skulen ikkje rår over.

Kopi av rapporten er sendt til:

Leiande helsesøster i Fjell kommune Astrid Paulsen

Kommuneoverlege 1 i Fjell kommune Stein Inge Stigen

Rektor på Sotra vidaregåande skule Erik Strøm

Eigedomssjef i Hordaland fylkeskommune Helge Haavardstun

Eigedomssjef i Fjell kommune Ruth Paulson

Skulehelsetenesta ved Sotra vidaregåande skule, avdeling Bildøy.

Berit Algrøy

Helsesøster

Mobil: 90678053/95208001

MLJØRETTA HELSEVERN

INSPEKSJON PÅ SOTRA VIDAREGÅAND SKULE (jfr. Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.m)

Anbefalte personar til stade på inspeksjonen: Rektor/inspektør, vaktmeister, skulelege og/eller helsesøster, verneombod

Til stade: Sjå rapport

Dato: 12.06.15

UTFORMING OG INNREIING (Jfr. § 9)	JA	NEI	KOMMENTAR
Er det teke omsyn til god fysisk tilgang for personar med ulike funksjonshemmingar?			Kommentar ved inspeksjon 15.12.11 fortsett gjeldande: Det manglar heis i mekanisk bygg. I hovudbygget er det tilrettelagt for fysiske funksjonshemmingar. Skulen har også tilrettelagte forhold for svaksynte elevar. Ein treng tilrettelegging for hørselshemma høst-15. Hjelpemiddelsentralen kontaktas.
Er utforming og innreiing slik at skulen er lett å halde rein, f.eks. ved at minst moglege skit og støv blir drege inn?			Dør er skifta ved inngangsparti i hovudbygg slik at den er tett no. Treng heller over plén frå bibliotek til trappeinngang.
Er uteområda trafikksikre?		x	<u>Store bilar med vareleveranse ryggar opp mot hovudbygget</u> Uendra frå 2013. Dette vedkjem òg elevar ved Fjell ungdomsskule. Mange har skulevegen sin forbi her. Skulen ønskjer at det vert laga fortau, slik at elevar og lærarar kan skjerme seg for tungtrafikken.
Finst det eigne stader for oppbevaring og tørk av yttertøy?		x	Kommentar ved tidlegare inspeksjonar

			fortsatt gjeldande: Ingen knaggar eller garderobar til å plassere yttertøy. Elevar tar med kle inn i klasseromma. For elevar som går på linjer der ein treng skifte kle er det garderobeskap. Nokon skap treng opp gradering.
Er bord og stolar tilpassa elevane?	x		Det er justerbare stolar i alle klasserom.
Er særlege forureiningskjelder, som kopimaskin, skrivarar og faksar plassert i eigne ventilerte rom?	x		
Er arealnormene oppfylte? (min.2 m2 per elev)		x	Dette varierer frå klasse til klasse. Skulen manglar 1500m2 på fellesareal.

AKTIVITET OG KVILE (Jfr. § 10)

Er leike/uteområdet slik at det gjev god høve for leik og aktivitet for alle aldersgrupper på skulen?		x	Lite uteområde. Mange elevar vel å vere inne i friminutta. Det er trong for felles opphaldsrom/ «kroker» for å unngå at elevar set i klasseromma i friminutta.
Gjev leikeområdet høve til leik til alle årstider?			Ikkje aktuelt.

MÅLTID (Jfr. § 11)

Er det faste måltid og ikkje meir enn 3-4 timar mellom måltida?	x		
Har skulen tilbod om mjølk, frukt og grønnsaker?	x		
Har skulen kantine/matsal?	x		
Har elevane god tid til å eta, min.20 min.?	x		
Har elevane tilsyn medan dei et?		x	
Har barn i SFO høve til å eta frukost og eit måltid etter føremiddagsmåltidet?			Ikkje aktuelt.
Har skulen tilfredsstillande rutinar for kjøling av mjølk, mm, dvs. kjøleskap med temperaturmålar?	x		

PSYKOSOSIALE FORHOLD (Jfr. § 12)

Er det etablert tverrfaglig nettverk tilknytt skulen (f eks skule, barnevern, PPT,	x		Ressursteam annakvar veke (OT/PPT,
--	---	--	------------------------------------

skulehelsetenesta)			skulehelsetenesta og skule), SLT- møte to gongar i semesteret. Tverrfagleg team (skulehelsetenesta og rådgjevarane ved skulen) har berre hatt eit møte inneverande skuleår pga at rådgjevar har hatt undervisning samstundes som skulelege er på skulen.
Har skulen rutinar for førebygging av mobbing og vald?	x		Viser til skulens handlingsplan. Skulen har fokus på nettmobbing med holdningskampanje i starten av skuleåret. Mobbing skal være tema i alle 1. klassane ved «psykisk helse-dagane» VIP. Elevundersøkinga avdekkar eit bevaringsområde og to forbedringsområder.
Har skulen rutinar for handtering av alvorlege uforutsette hendingar som barns/foreldres død, misbruk mm?	x		Viser til skulens kriseberedskapsplan.

REINGJERING OG VEDLIKEHALD (Jfr. § 13)

Har skulen ein eigen plan for reinhald? (Jfr. Sjekkpunktliste frå eigedomsavd.)	x		
Vert vaske- og desinfeksjonsmidlar oppbevarte på ein tilfredsstillande måte?	x		
Har skulen rutinar for ettersyn og vedlikehald av tekniske anlegg og ventilasjonsanlegg?	x		
Er det rutinar for vedlikehald og reingjering av uteområdet?	x		Det er eit problem at fuglar tømmer søppelspanna ute. Skulen treng søppelspann med lokk. Skulen har faste ryddelister/rutinar. Det er røyk og snusforbod på området.

TRYGGLEIK OG HELSEMESSING BEREDSKAP (Jfr. § 14)

Har skulen rutinar for vedlikehald og opplæring i bruken av brannsløkkings materiell og for brannvarsling?	x		Elevar: Øver på evakuering kvart halvår. Personale: Øver på
--	---	--	---

			slokking og evakuering kvart halvår.
Har skulen rutinar for bruk av open eld, bruk av elektriske apparat og oppbevaring/bruk av brannfarlig materiale?	x		
Har skulen rutinar for eventuell oppfølging av utbetringar?			HMS arbeid. Vernerunde x 1/år. Avviksmelding Qm+
Er det registreringsrutinar (skademeldingsskjema) etter ulykke /skadar?	x		
Har spesialrom for kjemikaliar tryggleiksutstyr, låsbare og brannsikre skap o.l.?	x		Utbetring sommar 2015. Spesialskap er bestilt.
Har skulen rutinar for bruke av kjemikaliar?	x		
Har skulen reglar om antal vaksne pr. barn, krav til fyrstehjelp og livredning etc ved utfluktar, leirskuleopphald, symjeopplæring?			Skulen driv ikkje med symjeopplæring og leirskuleopphald. Det er alltid to vaksne med ved utfluktar. Eige reglement om studietur. Ynskje om demonstrasjon av hjartestartar haust 2015.
Har skulen varslingsrutinar, oppdaterte telefonlister til varsling av foreldre og hjelpeinstansar?	x		

FYRSTEHJELP (Jfr. § 15)

Er det tilgjengelig fyrstehjelpsutstyr på skulen?	x		Det er kjøpt inn komplett førstehjelp skap på verkstadene og på kjøkken.
Er det rutinar for påfyll etter bruk?		x	Rutinar for påfyll må etablerast.
Er fyrstehjelpsutstyret hensiktsmessig plassert i forhold til brukarane?	x		
Har skulen definert ansvarsfordeling ved skadar og ulykker?	x		

SANITÆRE FORHOLD (Jfr. § 23)

Er det tilstrekkeleg ventilasjon i dei sanitære anlegga?		x	Kommentar ved tidlegare inspeksjon fortsett gjeldande: Ikkje heilt tilfredsstillande. Nokre toalett (3. etg.) vil betrast etter ombygging. Ingen ventilasjon 2. etasje rom 247.
Har elevane tilgang på drikkevatt (vask i klasserommet)?	x		Ein dispenser i kvart bygg og vaskar i alle klasserom.

Har handvaskane både varmt og kaldt vann?	x		
Har blandebatteriet skåldesperre på dei vaskane som er tilgjengelig for små barn?			Ikkje aktuelt.
Er det dispenserar for flytande såpe og papir handkle ved alle handvaskar?	x		
Finst det toalett og sanitært utstyr i tilstrekkeleg tal og i god stand? (minst 1 toalett per 20 elevar)		x	Kommentar ved tidlegare inspeksjon fortsatt gjeldande: Skulen har færre toalett enn standard krav. Nokon gonger klagar elevar og seier at dei må bruka timen pga. kø. Toalett i 2. etasje (rom 247) Røyr under vask er rusta og vanskeleg å reingjere. Golvbelegg er slitt.
Har alle jentetoalett avfallsbøtte med oppsamlingspose og lokk?	x		
Har sanitæranlegga synlege spor av råteskadar/muggsoppangrep?		x	
Er det toalett tilrettelagt for funksjonshemma i tilstrekkeleg tal?	x		

INNEKLIMA OG LUFTKVALITET (Jfr. § 19)

Er det mogeleg å regulera temperaturen i kvart einskild rom?	x		Datastyrt system som ikkje fungerer godt på veldig kalde/varme dagar. Skulen ventar på utbetring av systemet. Spesielt på rom 202 og 221 har det kome meldingar om opplevd ubehag og hovudverk hos elevane. Anlegget er sett på for seint. Flytte brukstid til ½ time tidlegare om morgonen. Automasjon kan ikkje ha full klasse.
Er det tilstrekkeleg sol skjerming i romma?		x	TIP bygget.
Kan vindauga opnast?	x		
Er det samsvar mellom bruken av romma og ventilasjon?		x	TIP og elektro har for lite areal.

Er det termometer i romma?	x		
Finst det teikn til fuktskadar (spor/lukt av mugg, råte osv.)?	x		I kjeller under klasserommet (221) som automasjon VG3 nyttar. Meldt ved vernerunde.
Har ein hindra støvsamlende flater i romma? (ved lukking av opne hyllar, igjen bygging av skap til tak)			Delvis.

BELYSNING (Jfr. § 20)

Er belysninga i kvart einskild rom tilpassa aktiviteten i rommet?	x		
Har romma tilfredsstillande tilgang på dagslys?		x	Med eit unntak: Lunsjrom/møterom v/adm.

LYDFORHOLD (Jfr. § 21)

Er det ein hensiktsmessig organisering av dei ulike aktivitetane i forhold til kvarandre og til andre støykjelder?	x		
Er det føreteke kartlegging av støy frå aktuelle tekniske installasjonar (max 32 dBA)	x		
Er lyd forholda i dei ulike romma vurdert ut frå eksterne støykjelder? (max 30 dBA)		x	Kontoret til skulehelsetenesta (rom 226) er dårleg lydisolert. Utbetrast sommar 2015.

AVFALLSHANDTERING (Jfr. § 24)

Er avfallsbeholdarane sin plassering og antal hensiktsmessig?	x		Treng fleire konteinrar v/hovudinngang eller legge om arbeidsrutinar for å tømme avfall.
Blir avfallsbeholdarane tømt regelmessig?	x		
Foregår evt kompostering av hage- og matavfall i overeinskomst med evt kommunale retningslinje?	x		

Inspeksjonen er delegert frå kommunelege 1.

Skulehelsetenesta seier frå seg ansvar for tilhøve som ligg utafor vårt kompetanseområde (eks målingar av lyd, lys, inneklime og kontroll av leikeapparat utover dei punkta som står i skjema)

Kopi av rapport sendast til leiande helsesøster, kommunelege 1, rektor og leiar eigedoms- avdelinga i kommune og fylkeskommune.

Stad, dato: Straume 02.07.15

Underskrift: Berit Algrøy, helsesøster.

Berit Algrøy
HELSESØSTER
 Fjell Kommune