

Bilder Solheimsdalen Skulehus
Ref nr. 2014/19667

Status per 17.09.2015



Eksempel på vindu, knust og slitt (før)



Renovering (etter)



Takvindu (før)



Takvindu (under reparasjon)



Tak/vindu (ferdig)



Vindusrekke som skal renoveres av Sunnhordland Museum

