

Bømlo

Rom	Antall	Ansatte	Areal m2	Kommentar
Eksisterende forhold per i dag 1. etg				
Verksted/hall/garasje	1		154	Areal til nytt teknisk rom her trekkes fra arealet
Vindfang	1		2,5	
Garderobe	1		5,4	
Wc i tilknytning til garderobe	1		1,3	
Dusj med forrom i tilknytning til garderobe	1		1,6	
Gang/trapperom	1		ca 2,5	
Kontor 1	1		10,7	
Kontor 2	1		7,7	
Tekjøløkken	1		6,4	
Sum areal 1. etasje	9		189,6	

Eksisterende forhold per i dag 2. etg				
Gang	1		5,5	
Møterom	1		26,4	
Kontor	1		18,6	
Wc/dusj	1		4,8	
Sum areal 2. etasje	4		55,3	

1. etasje	9		189,6	
2. etasje	4		55,3	
Sum			244,9	
minus verksted/hall/garasje			-154	
Areal tilgjengelig til administrasjon og sjøfærifasiliteter			90,9	

Romprogram Bussanlegg Bømlo

Vaskehall				
Vaskehall	1		122,5	Våt/tørr vaskehall 18mx6,8m
Vakumsug utstyr	1		10	
Vannbehandling/tankrom	1		20	
Moppevask	1		10	

Bossrom	1		14
Kompressorrom	1		6
Sum vaskeshall (Nybygg)	6		182,5

Teknisk rom / Lager			
Teknisk rom ventilasjon	1		50
Tavlerom	1		6
Lager / servicehall	1		98
Sum Teknisk rom / Lager	3		154

Administrasjon og sjåførfasiliteter			
Kontor	1		6,4
Møterom	1		10,7
Garderober damer med dusj og 1 wc	1	6	7
Garderober herrer med dusj og 1 wc	1	23	18
HWC	1		5,5
Verdirom	1		6
Oppgjørsrom	1		6
Lunsjrom med te-kjøk	1		19
Bk - fasiliteter i damegarderoben			
Sum administrasjon og sjåførfasiliteter	8		78,6

