

Bilder før og etter – restaurering brakeløe på Osterøy, Fugledale

(11.06.2016 – 01.11.2016)



Figur 1: Brakeløe ferdig restaurert.



Figur 2: Sydside, før restaurering til venstre og etter restaurering til høyre.



Figur 3: Brakeløe nord- og vestside før restaurering til venstre og etter restaurering til høyre.



Figur 4: Brakeløe mot øst før restaurering til venstre og etter restaurering til høyre.



Figur 5: Gulv før og etter.



Figur 6: Gulv mot nord før og etter.



Figur 7: Gulv mot syd før og etter.



Figur 8: Grindkonstruksjon før (venstre) og etter.



Figur 9: Grindkonstruksjon stav, bete og stavleire før og etter fra utsiden.