

Mathilde

Rapport om vedlikehald 2016



Vedlikehald av riggen

Mast, bom og andre rundholt i tre

Alle rundholt vart skrapa og olja
Storbom og klyverjagerbom har også fått
tre strøk olje i løpet av året.

Segl

Me har gått over og sydd fast alle lik i alle
seil, og reparert småskadar. Alle lik har
blitt impregnert med blanding av talg,
lyse og tjøre.

Ståande rigg

Alt av stående rigg har i løpet av året
vorte lappsalva.

Løpande rigg

Pigg og klofall vart endevendt og omkledd
og lappsalva. Nokre tau har vorte skifta i
den løpande riggen.

Alle blokkar vart tatt frå kvarandre, kontrollert, impregnert og smurde.

Vedlikehald av motor og andre tekniske installasjonar

Motor

Motor er gått over av mekanikar. Anodar, impellere, olje- og dieselfiltere vart skifta. Eksos,
rør og slangar har me kontrollert.

Alle pumpar om bord er blitt ettersett og ordna.

Sentralvarmesystem

Fyr kjel og sentralvarme, alle rør og koplingar er gått over og kontrollert. Ein lekasje vart oppdaga og reparert. En del rust fjerna og røyr malt. Me har kjøpt og installert ny manometer til sentralfyren.

Hjelpemotor

Motor er gått over av mekanikar. Anodar, impellere, olje- og dieselfiltere vart skifta. Eksosrør og slangar er kontrollert. Dieselfødepumpe er skifta med ny.

Elektriske installasjonar

Alle elektriske installasjonar er kontrollert.

Alt sikkerhetsutstyr (radioutstyr, nødpeilesendar, radartranspondere, brannsløkkingsutstyr, nødrakettar, linekastere, redningsvestlys, flåtar og medisin) er klassa.

Navigasjonsutstyr

Instalerte ny og betre AIS.

Tankar

Dieseltankar er tømt og rengjort, og inspisert av skipskontrollen.

1 gråvannstank, 2 septiktankar og 2 vasstankar tømt , rengjort og kontrollert for lekkasjar.

Vedlikehald og utbetringar under dekk og i byssa

I lugarane

Alle lugarane blei grundig rengjort etter sesongen, også under dørken.

Alle madrasar i lugarane har vorte skifta ut.

På banjer

Bordene er matta og lakka.

Kistene grundig vaska etter sesongen.

Skap og banjer vaska ned, også under dørken.

Nye benkekammer satt på, slik at madrasane ikkje faller ned så lett.

Dørken og leider vart malt, også benkefrontane malt.

Benkeflatene i pantryet er matta og lakka.

Hengekøyene vaska etter sesongslutt.

I byssa

Byssefestet er matta og lakka, og stag rustbanket og malt opp igjen.

Innvendig byssa vasket grundig ned etter sesongen, Dørk og brønn i byssa er malt opp igjen. Komfyr og gass installasjon er reingjort og kontrollert for lekkasje. Rist i byssebrønn rengjort og malt.

Vask og rør system og vann låser kontrollert og reingjort etter sesongen.

Kjøleboks på dekk og grønsakskasse er vaska, malt eller lakka.

Toalettrom

Grundig nedvask etter sesong.

Vask og rør system og vasslåser kontrollert og reingjort etter sesongen.

Impellar på toalettpumpen er skifta.

Ny toaettvannpumpe.

Ferskavannspumpe til drikkevatten skifta.

Dørkar vart vaska og bona.

Benkeplater vart matta og lakka.

Arbeid utført ved slippsetting

Spyling av heile skroget. Drev opp igjen om lag 12 støyter og stevn-natet akter på babord side. Fylte natene med ny natemasse (30 kg!).

Skifta om lag 10 skipsspikar i botnen.

Skroggjennomføringar og bunkranar tatt ut og inspisert av sjøfartsdirektoratet.

Nyggel tatt ut og malt.

Spylt og vaska innvendig mellom hud og garnering og i skutebotnen.

Skiftet offeranode.

Årlig bunnbesiktelse gjennomført av sjøfartsdirektoratet.

Stoffing av undervass-skroget.

Olja hekk og ror.

Malte grønnmaling på skutesida akter.

Klassing

Skroggjennomføringar og bunkranar vart tatt ut og inspisert av sjøfartsdirektoratet.

Årlig bunnbesiktelse gjennomført av sjøfartsdirektoratet ved slipping.

Alt sikkerhetsutstyr (radioutstyr, nødpeilesendar, radartransponder, brannsløkkingsutstyr, nødrakettar, linekastere, redningsvestlys, flåtar og medisin) er og klassa før seglingsesongen.

Me fekk ingen pålegg frå sjøfartsdirektoratet ved klassing 2016.

Vedlikehald av dekk, rekke, dekkhus og anna på dekk

Topprekke, hekks-bjelkar og naglebenker

Skrapt ned og oljet.

Innvendig skansekledning og rekkestøtter

Rengjort for å bli kvitt grønske. Oljet og malt.

Dekk

Dekket blir i drift sesongen daglig spylt med sjøvann.

Dekket har en gått over og rabatert flekkvis og etterfylt med bek.

Dekk, skanndekk og støtter har fått to strøk med olje.

Innerspeil og rorkult har fått fleire lag olje.

Luftingane til tankane (svanehalsar) er rustbanket og malt.

Ruff, lasteluke og nedgangar

Alle nedgangar (3 stk.) er skrapt og malt.

Ruff og lasteluke er skrapt, oljet og malt.

Utstyr på dekk

Anker (2 stk.) og kjettingar tatt i land, spylt og ankeret er malt.

Ankervinsjen vart i år demontert, alle innvendige deler, banket for rust og smurt.

Me laga og fekk montert kjettingbrems til babord anker.

Skinkekasser er blitt demontert, banket for rust og smurt.

Holder til spettene oppgravd for rust, sendt til sandblåsing og smurt opp igjen.

Krøppel spill smurt og malt.

Kjettingkassene spylt og reingjort, oljet og lokka er malt.

To skorsteinar og deksflensar rustbanka og malt.

Alle livbeltekasser (5 stk.) er vasket og lokkene malt.

Bosstønner og toalettvassstønner, brannpøser er vasket og oljet.

Fortøyningsrister og stativ oljet og malt.

Mann overbord utstyret er ettersett.

Hekksbåt

Lot og eit bord skiftet på heksbåten. Skrog, årer, tiljer og tofter malt (linoljemaling) og oljet.

Vedlikehald av skrog


Roret

Me fekk i seilingsessongen eit havari på øvre del av roret. Roret sprakk ved festet til rorkulten, og kløyvdes. Me satte på ein jernramme rundt roret (denne lagde smeen) for holde det saman.

Fribord og skansekledning



Oljet og malt hele fribordet.



Røstjerna er banket og malt grundig, også opp til jomfruene med nålepistol.

En planke i skansekledningen er skiftet ut.
Skansekledning malt utvendig.
Ankerklyss og halgatt er rustbanket og malt.