

TRAFIKKSIKRINGSPLAN 2014-2018, FORSLAG TIL TILTAK (12/1178)

Pri.	Tiltak nr	Veg nr	Hp	Km	Stad/strekning	Problem	Plangrunnlag/ Grunnerverv	Tiltaksforslag	Anslag kostn. eks. MVA	Ans.	Ref.	Merknad	Int. pri	Endra dato	Status
1	K-07	Kv1318	1	1,000	Øvredalsvegen langs Øvredalsvatnet	Fare for utforkøyring grunna svak sikring, fare for ras		Utarbeida samla plan for tiltak, utføring iht plan		OK		Investeringsmidler. Endra stad/strekning, problem og tiltaksforslag	5	2014-02-05	
1	K-09	Kv			Alle kommunale vegar der det er søkt om fartsdempande tiltak.	Os kommune må vurdere innkomne søknader om fartsdempande tiltak i perioden. Tilpasningar til fartsgrensepolitikk i Handbok 072 inngår også			400 000	OK				2014-02-25	
1	K-12	Kv			Alle kommunale vegar	Generelt siktproblem langs kommunale vegar		Auka innsats på siktrydding. Auka fokus på regulering av trafikksikre kryss og avkøyningar		OK		Endra tiltaksforslag		2014-02-05	
1	K-17	Kv1023			Os barneskule	Mykje trafikk, kaos som fører til farlege situasjonar. Vill parkering og ikkje ordna forhold for av-påstiging av minibussar og private				OK		Utført nokre tiltak, ny fartshump med overgang Giskavollen. Ønsker om bom og betre av og påstigning.	6	2016-11-03	
1	K-36	Kv1307			Borgavegen	Usikra veg mot Os-elva. Ynskjeleg med breiare fortau over gamle Os bru		Sikring vegkantar, utbetring sving		OK		Gjeld sikring av veg mot Oselva, Investeringsmidlar. Endra tiltaksforslag. Sikring og utviding av Borgavegen mot Oselva ferdigstilt mai 2016.		2016-11-03	Utført
1	K-42	Kv1042			Industrivegen - Kolskogheiane	Ikkje sikker kryssing for gåande/syklande på stekninga frå Meny til Os VGS. Trong for supplering av fartsgrenseskiltning.		Framlegg om fotgjengarovergangar	250 000	OK	12/1178-50	Endra stad/strekning og omfang	2	2014-02-25	Utført i samband med SVV
1	K-44	KV1253	1		Lerkevegen/Furuflaten	SFO til Søfteland skule har flytta og borna må gå langs Lerkevegen/Furuflaten fleire gonger om dagen.		1 stk fartshump. Gangfelt kryssing Vesterlio.	80 000	OK		Det er 2 vegar, via Vesterlio eller via Lerkevegen. Vil tilrå tiltak langs Lerkevegen/Furuflaten som den beste vegen.	1	2014-02-25	Utført
1	K-49	Kv1120	1	0,890	Halhjemsmarka v/nr 225	Manglar gangfelt mellom gangvegar		Lage gangfelt		OK		Midlar frå utbyggjar		2014-02-25	
1	K-52	Kv1136			Torkjelsvegen	Utrygghet, mykje trafikk og vegar utan fortau	Planstatus: Ikkje utført Grunnerverv:	Framlegg om fortau langs Torkjelsvegen.	100 000	OK	12/1178-45	Regulering av fortau i Torkjelsvegen. Utførelse i siste del av perioden utan TS-midlar.		2014-02-25	
1	K-53	Kv1306	53		Troppabakken	Vegljos			160 000	OK			4	2016-11-03	Utført
1	K-54	Kv1048	51		Granlia	Skifte ljosarmatur på nokre stolpar			20 000	OK			3	2016-11-03	Utført
1	K-55	Kv1258	1	3,000	Hatlelia	Eitt vegljøs			100 000	OK		Mulig forsøksprosjekt ny teknologi	7	2016-11-03	Utført
1	K-56	Kv1202	1		Edne, Helleskaret - skulen (i bakken)	Stor fart og smal veg		Framlegg om fartshumpar	100 000	OK	12/1178-30	Endra prioritet frå 2 til 1		2014-02-25	Utført
1	K-58	Kv1202	1		Edne/Hellebakkane-Edne /Grønskaret	Framlegg om overgangsfelt for fotgjengarar			50 000	OK	12/1178-30	Endra prioritet frå 3 til 1		2014-02-25	
1	K-61	Kv	1		Sovikåsen	Rasfare		Sikring		OK		Investeringsmidlar			
1	K-65	Kv			Kommunale vegar	Kartlegging av vegtypar (vegfunksjon) som grunnlag for m.a. fartsgrensepolitikk				OK		Kan takast saman med anna reg.		2014-02-25	
1	R-05	E39	13	2,600	Kryss ved Lepsøyvegen (Fv 158)	Ulukker/Uhell. Retning frå Os: manglande avstigningsfelt/passeringslomme og oppstuving ut i E39 pga bilar som svingar av og som i kryssområdet skal svinge til venstre inn i gamle Halhjemsvegen. Retning frå Halhjem: Manglande avsvingingsfelt/passeringslomme. Ynskjeleg med overgang for fotgjengere frå Lepsøyvegen til Nilsavegen.	Planstatus: Reg.plan godkjent Grunnerverv: Ikkje starta	Kanalisert med høyre- og venstresvingingsfelt på E 39. Undergang for fotgjengere og flytting av busslomme		Svv		Ref R-01 og R-04. Godkjent reg.plan 4.3.2014. Ikkje avsatt midlar for 2017		2016-11-03	
1	F-02	Fv160	50	2,000	Sør-Strøno	Vegkanten er rasa ut (høgt på nedsida). Tide vurderer å slutte å køyre heilt ned til dagens snuplass.		Straktiltak: Utbedring av vegkant, vurdere rekkverk.		Svv					
1	F-08	Fv158	1	5,700	Lepsøy kai - Røttinga, Bruarøy	Lite oversiktleg kryss, lite lys, ikkje merka veg				Svv					
1	F-20	Fv161	1		Lyseklostervegen	Smal veg med bratt skråning frå Lysekloster ruinar til Sørstraumen	Planstatus: Ikkje utført Grunnerverv:			Svv		Regulering i regi av OK startast. Utføring seinare			
1	F-22	Fv160	1		Kloppamyra/ Irgenskrysset	Smal veg, mykje trafikk, siste strekning av Fv160 manglar gs-veg	Planstatus: Reg.plan godkjent Grunnerverv: Ikkje avklara			Svv		Trong for finansiering frå Os kommune. Etablering av ny vassleidning førar til at det vert ein enkel gang og sykkelveg opp på grøften.		2016-11-03	

Pri.	Tiltak nr	Veg nr	Hp	Km	Stad/strekning	Problem	Plangrunnlag/ Grunnerverv	Tiltaksforslag	Anslag kostn. eks. MVA	Ans.	Ref.	Merknad	Int. pri	Endra dato	Status
1	F-24	Fv 137	4		Rødsliane	Lange kjøretøy vert ståande fast		Framlegg om å sette opp skilt med maks lengde på store kjøretøy.		Svv		Henvending sendt SVV, ventar på svar			
1	F-30	Fv 137	4		Hegglandsdalen skule	Manglar fortau og ynskjeleg med 30km/t (50km/t) og fartsdempande tiltak. På grunn av dårleg veg, vert borna køyrt til skulen(buss fram til 5.klasse). Dette gjev farlege situasjonar inne på skuleplassen.	Planstatus: Ikkje utført Grunnerverv:			Svv	12/1178				
1	F-31	Fv552	50	1,230	Kryss ved Gymnasvegen (kommunal veg)	Utryggleik. Kryssing av Gymnasvegen, syklande kjem i stor fart.				Svv					
1	F-33	Fv552	50	0,270	Ved Best-stasjonen på Osøyro	Utryggleik. Ynskjeleg med merking av inn- og utkjøring med sebrastriper				Svv					
1	F-38	Fv161	1	0,000	Ulvensletta-Endalausmarka	Smal veg, mykje trafikk, ikkje tilbod for mjuke trafikantar	Planstatus: Planarbeid starta Grunnerverv:	Etablering av tilbod til mjuke trafikantar		Svv		Oppstart av planarbeid snarast, utføring i siste halvdel av perioden saman med E39. Oppdatert planstatus		2014-03-06	
2	K-03	Kv1149			Bjørnavegen	Høg fart, smal veg utan fortau og lite lys frå innkjøring Vargavågen til Bjørnen, kryssing av veg frå busstopp ved kryss til Auredalen, ,	Planstatus: Starta opp Grunnerverv:			OK		Oppdatert planstatus		2014-03-06	
2	K-04	Kv1120			Halhjem barnetun/idrettsplass og snuplass for buss	Utryggleik med av- og påstigning ved barnetunet, mykje trafikk forbi skulen og i forbindelse med bruk av idrettsplass, vanskeleg framkome for buss	Planstatus: Reg.plan godkjent Grunnerverv:	Omlagging av vegsystem		OK		Oppdatert planstatus		2014-03-06	
2	K-05	Kv1121			Kvernhusrenen	Dårleg sikt og lite ljøs			1 800 000	Ok	15/2637			2016-11-03	Utført
2	K-26	Kv1177			Skipparvik-Nordst.kai	Manglar vegljøs				OK					
2	K-46	Kv1047			Kuvågvegen / Kiwibutikken	Farleg utkjøring	Planstatus : Regplan godkjent	Utbedring av krysset i samband med utviding av Kiwibutikken.		OK	14/1136	Gjennomført ihht.regplan		2016-11-03	Utført
2	K-50	Kv			Sentrum	Framlegg om fartsdempande tiltak i sentrum				OK		Heile sentrum er regulert til 30-sone.		2016-11-03	Utført
2	R-03	E39	13	1,340	Halhjemsvegen kryss Haugland	Ingen av eller påkjøringsfelt, skarp sving frå Halhjem for den som skal ut i krysset mot Os, dårleg sikt	Planstatus: Ikkje utført Grunnerverv:			Svv					
2	R-04	E39	13	2,300	Halhjemsvegen kryss Lekven	Ingen av eller påkjøringsfelt med unnatak av eit kort høgresvingsfelt frå sør for alle som kjem ut eller skal inn denne vegen, høg fart på Halhjemsvegen, mykje trafikk	Planstatus: Ikkje utført Grunnerverv:			Svv		Redigert problem, innspill frå SVV		2014-02-25	
2	R-08	E39	15	5,800	Ved Tømmernesbrua (Søfteland)	Utryggleik. Alle gåande/syklande som kjem frå Tømmernes må kryssa E39 for å kome til busstopp.				Svv					
2	R-17	Eg39	## #	0,148	Nygårdsvegen	Der gs-veg langs E-39 ender og møter Nygårdsvegen er det farleg for ulykke mellom syklande og køyrande				Svv					
2	F-06	Fv160	2		Strekning: xSørstrøno-Sveingard/xSkipparvik-Nordst.kai	Manglar vegljøs				Svv					
2	F-07	Fv158	1		Grindavoll- Blindasundet	Syklistar og gåande i vegbanen, smal veg, ingen vegskulder, ikkje vegljøs store deler av strekninga.	Planstatus: Reg.plan godkjent Grunnerverv: Pågår			Svv		Forventa oppstart des.2014. Arbeida pågår, forventa ferdigstilt des 2016		2016-11-03	
2	F-15	Fv158	1		Lepsøy kai - Røttinga	Utryggleik. Uoversiktleg og smal veg. Ljøs manglar.				Svv		Revidert problem. Rekkverk og gangfelt Sundøy utført		2014-02-25	
2	F-21	Fv137	4		Hegglandsdalsvegen (Hauge-Borgavegen)	Smal veg, mykje trafikk	Planstatus: Reg.plan godkjent Grunnerverv: Ikkje avklara			Svv					
2	F-25	Fv158	1		Blindasundet - Lepsøy kai	Mangler fortau og vegljøs. Framlegg om at det vert endra til forkjøringsveg.	Planstatus: Godkjent plan, fornying av vedtak starta Grunnerverv:			Svv	12/1178	Oppdatert planstatus		2014-03-06	
2	F-29	Fv 137	3		Bogstrand	Høg fartsgrense, ynskjeleg med 70km/t.				Svv	12/1178	Nytt brev sendt til SVV		2016-11-03	
3	K-11	Kv			Alle gangfelt	Påkjøring bakfrå (bråstopp ved gangfelt)				OK					
3	K-19	Kv1316			Berge/Øvre Berge	Mange vel å sende skuleborna til Hegglandsdalen difor fleire og fleire gåande og syklande på denne strekninga				OK	12/1178-16	Endra prioritet frå 2 til 3		2014-02-05	

Pri.	Tiltak nr	Veg nr	Hp	Km	Stad/strekning	Problem	Plangrunnlag/ Grunnerverv	Tiltaksforslag	Anslag kostn. eks. MVA	Ans.	Ref.	Merknad	Int. pri	Endra dato	Status
3	K-21	Kv1131			Lekvenvegen	Smal veg, ingen fortau,	Manglar planforslag			OK					
3	K-24	Kv1183			Hagaviksbakken	Smal veg med dårleg sikt. Mykje trafikk til og frå Kysthospitalet				OK					
3	K-35	Kv1039			Vegen mellom Best-Likbrekko	Smal veg.	Manglar			OK					
3	K-37				Vegljos	Framlegg om vegljøs ved alle fotgjengarovergangar.				OK					
3	K-38				Fartsdemparar	Framlegg om fartsdempande tiltak ved alle fotgjengarovergangar.				OK					
3	K-39	Kv1042			Industrivegen	Høg fart. Framlegg om 30km/t og fartsdempande tiltak inn til yrkesskulen og barnehagane.				OK	12/1178-50				
3	K-45	Kv1188			Vegen til Skeisleira frå fylkesveg	Utrygghet		Framlegg om nedsett fartsgrense til 30km/t. Fartshumpar ved gardstun. Utvide veggen med asfalterskulder. Gangfelt over fylkesveg		OK	12/1178				
3	K-47	Alle			Vegar i Os	Ynskje om kart som viser alle trafikkfårlege skulevegar i Os kommune				OK	12/1178				
3	K-48	Kv1317			Liavegen	Farleg bakketopp (76/3)		Ynskjer møteplass		OK					
3	K-51	Kv1053			Landboden	Framlegg om fortau langs Landboden				OK					
3	K-59	Kv1042			Industrivegen	Smalt fortau kryss Meny - Øvre Varåsen (langs Meny)		Utvide fortau, lage fotgjengarovergang		OK	10/1178-5	Forgjengarovegang inngår i K-42			
3	K-60	Kv1042			Industrivegen frå kryss Kolskogheiane - Espira barnehage	Høgt fartsnivå, urydding stopp/parkering av bilar til skule/barnehage		Fartsdempande tiltak, skilting av stopp/parkering forbode		OK	12/1178-50	Komme in ny søknad våren 2016. Farten skal målast i løpet av desember 2016		2016-11-03	
3	K-62	Kv1041	1		Idrettsvegen	Trong for fartsdempande tiltak, tiltak for sikring av gåande				OK	12/1178-42			2014-02-25	
3	K-63	Kv1128	2		Reset, Monsavegen – Haugland	Framlegg om fortau og fartsdempande tiltak	Planstatus: Ikkje utford Grunnerverv:			OK	12/1178-45,46	Fartsdempande tiltak særleg v/undergang E 39		2014-02-25	
3	K-64	Kv1048	1	1,300	Kuventrævegen v/gravplass - Idrettsvegen	Dårleg/manglande vegbelysning				OK	12/1178-49	Regulering av området er starta.		2014-02-25	
3	R-09	E39			Strekningar med 80 km/t	Farlege sidehinder (bergnabbar, grøfter vegljøstolpar etc), kombinert med høg fart gir potensial for alvorleg skade ved utforkøyning. På E39 har ein hatt ein del ulukker, bl.a ei dødsulukke, med påkøyning av stolpar.				Svv					
3	R-13	E39	15	4,500	Strekning Softeland (frå butikken og ca 150 meter nordover)	Ulukker/uhell/utryggleik. Eit kortare parti der veggen ligg i kurve samstundes som vegbanen er svært smal for motande større køyrety. To direkte avkørsler på vestsida, ei på austsida der det også er smalt fortau. Gåande/syklende har fått nytt tilbod med G/S-veg til Gåssandvegen.	Eldre reguleringsplan viser avkjørselssanering. Må truleg fornyast.			Svv					
3	F-01	Alle Fv			Strekningar med 80 km/t	Farlege sidehinder (bergnabbar, grøfter vegljøstolpar etc), kombinert med høg fart gir potensial for alvorleg skade ved utforkøyning. På fylkesvegnettet i Os er det ikkje spesielle stader som peikar seg ut med fleire slike ulukker, og ein må difor prøve å forebyggje der konsekvensane ved ulukker vil vere størst.				Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Fs-01			
3	F-05	Alle Fv			Alle gangfelt	Påkøyning bakfrå (bråstopp ved gangfelt)		Strakstiltak: Betre vedlikehald: Ny maling for gangfelt er nedslitte, betre opplysning på kvar side av gangfeltet.		Svv					
3	F-13	Fv159			Skorvane	Stor fart ved fotgjengarfelt				Svv					
3	F-16	Fv163	3		Strekning Drange-Helleskaret	Smal veg, stor trafikk, høg fart, dårleg busstopp ved gamleskulen. Svært uoversiktleg bakketopp ved gamleskulen	Manglar			Svv					
3	F-18	Fv137			Strekning Rødsliane	Uhell, steinsprang, smalt og svingete, ulukker med mange materielle skader	Manglar			Svv					
3	F-19	Fv158	1	6,730	Bruarøy - Røttinga, v/nr 404	Trong for fartsdempande tiltak.		2 stk fartshumpar		Svv	12/1178-11, 51	Revidert stad, problem og tiltaksforslag		2014-02-25	
3	F-26	Fv158	1	6,050	Lepsøy kai - Røttinga, Bruarøy v/Inka	Skuleveg frå Bruarøy til Søre Øyane skule. Manglar fortau og vegljøs ved Inka(29/92)				Svv	12/1178				

Pri.	Tiltaks nr	Veg nr	Hp	Km	Stad/strekning	Problem	Plangrunnlag/ Grunnerverv	Tiltaksforslag	Anslag kostn. eks. MVA	Ans.	Ref.	Merknad	Int. pri	Endra dato	Status
3	F-27	Fv158	1	5,710	Bruarøy	Ynskjeleg med nedsett fartsgrense og fartdumpar ved Søre Øyane barnehage				Svv	12/1178				
3	F-28	Fv158			Strekningen Sundøytangen - sнопlass Røtingavegen.	Manglar fortau				Svv	12/1178				
3	F-32	Fv552			Midtskogvegen, Hauge, Eldresenteret	Utryggleik. Ynskjeleg med fotgjengarfelt og ljósregulering.				Svv					
3	F-34	Fv552	1		Hatvikvegen(Hauge-Hatvik)	Smal og dårleg veg utan fortau, mange trailere og elles mykje trafikk	Under utarbeiding			Svv					
3	F-35	Fv163	3	1,430	Helleskaret sti frå Nesjaryggen	Utbetring av sikt der stien kjem ned i fylkesvegen.				Svv	12/1178-30				
3	F-36	Fv163	2	1,150	Nordstraumen	Utrygg skuleveg med mange kryssingar av fylkesveg/kommunal veg	Planstatus: Grunnerverv:	Etablering av trygg skuleveg i samsvar med rekkefølgebestemmelsene og trafikksikringsplanen		Svv	12/1178-30,41				
3	F-37	Fv163	3	0,000	Sovikvegen	Framlegg om nedsett fartsgrense og fartshumpar frå Sørstraumen til Helleskaret				Svv	12/1178-30,38				
9	K-02	Kv			Kuvågen-Lekven (Giljavegen)	Manglar passering med ein kortare gangveg for at skulebarna skal sleppe å gå langs E39/Fv552				OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Ks-02			
9	K-06	Kv			Gåssand-Haukeland	Fartsgrense 30 km/t utan fysiske hinder.		Strakstiltak: Vurdere og avgjere spørsmål om endra fartsgrense til 40 km/t, og evt. etablere dette. Jfr. pkt 22 i svar frå Statens vegvesen (brev 12.06.02) til Os kommune om søknader.		OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Ks-06			
9	K-08	Kv			Søre Neset skule innkøyringa	Utryggleik. Foreldre køyrer heilt inn på skuleplassen samstundes med at barn er på SFO		Strakstiltak: Setje opp skilt "Innkøyring forbudt - barn leikar".		OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Ks-08			
9	K-13	Kv			Gymnasvegen	Utryggleik, stor trafikk i samband med Os gymnas/Flåten barneh.		Strakstiltak: Etablere fortau langs Gymnasvegen		Ok		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Ks-13			
9	K-14	Kv			Osøyro	Utryggleik, mykje trafikk		Strakstiltak: 30 km/t fartsgrenser mellom Elvebakken, Vognhallen, overgang ved Gamle Finnebrekka og gjennom Borgabygda.		OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Ks-14			
9	K-15	Kv			Os Næringspark			Strakstiltak: ny innkjørsel nord for næringsparken, f eks ved Gnr.55/319, og stenging av nedre del av Holtbrekka.		OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Ks-15. Vurdert som uaktuelt			
9	K-16	Kv			Os ungdomskule	Lite parkeringsplassar				OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Ks-16			
9	K-18	Kv			Kryss Nedre Varåsen/Idrettsvegen	Mykje trafikk, uoversiktleg kryss		Strakstiltak: opparbeide refuge(dråpe) i enden av Nedre Varåsen slik at siktlinja vert betre eller i hvert fall slik at det blir plass til inn og utkjøring med fotgjengarfelt. Også fotgjengarfelt ved innkøyring til Varlio.		OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Ks-18			
9	K-22	Kv1042			Innkjøring til Meny/Øvre Varåsen frå Industrivegen	Utryggheit og mange skuleborn kryssar her kvar dag.		Lage gangfelt	50 000	OK		Inngår i K-42		2	

Pri.	Tiltak nr	Veg nr	Hp	Km	Stad/strekning	Problem	Plangrunnlag/ Grunnerverv	Tiltaksforslag	Anslag kostn. eks. MVA	Ans.	Ref.	Merknad	Int. pri	Endra dato	Status
9	K-23	Kv			Osbadet-Kuventræ skule	Farleg for gåande, skilt ligg nede, fotgjengarfelt ikkje oppmerka, gangveg brukt som bilveg pga dårlig atskillelse,		Strakstiltak: forlenge fortau på høgre side frå Osbadet til Kuventræ skule med klar markering mellom veg og gs-veg.		OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Ks-23			
9	K-25	Kv			Nygårdvegen	Der gs-veg langs E-39 ender og møter Nygårdsvegen er det farleg for ulykke mellom syklande og køyrande				OK		Overført til R-17			
9	K-27	Kv			Kryss Skeisstøa/Fv159	Forvirring om ein skal stoppe eller om det er vikeplikt		Strakstiltak: STOP-skilt		OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Ks-27			
9	K-28	Kv			Giskavollen	Vanskeleg for gang- og sykkeltrafikk til/frå skulen pga "villparkering" langs kyrkjegarden	Godkjent reguleringsplan			OK		Ref Ks-01. Frå trafikksikringsplan 2009-2013 K-01			
9	K-29	Kv			Søre Øyane skule ved innkøyring/P-plass	Utryggleik. Utilfredsstillande tilhøve for skulebuss ved snuing og av- og påstigning.	Manglar	Tiltaksforslag: Forlenge fortau inn til skulen, utvide rundkjøring med avstigningsfelt og kjørebane lengst mot skulen, skråparkering, fotgjengarfelt for gåande frå sør og over på fortau inn til skulen.		OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 K-02			
9	K-30	Kv			Nore Neset (mellom skulen og barnehagen)	Utryggleik. Utilfredsstillande tilhøve for skulebuss ved snuing og av- og påstigning.	Manglar	Tiltaksforslag: Bygge snusløyfe for av- og påstigning.		OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 K-03			
9	K-31	Kv			Nore Neset Skule	Møtepunkt med mykje trafikk, av- og påstigningsproblem, smal veg forbi skulen, lite parkering,	Planlegging igangsatt	Opparbeide rundkjøring i kryss Skeismyra- Nore Neset Aktivitetshus- Nore Neset barnehage- Nore Neset skule Utbetra avstigningsfelt med forbipassering Oppgradere veglys i veg forbi skulen Opphøgde fotgjengarfelt ved barnehage endre eksisterande fotgjengarfelt etter innkjøring frå Fv 159 og til skulen til opphøgde Fotgjengarfelt frå Korsavegen og over til skulen Forlenge fortau frå Fv159 og inn til Korsavegen Utviding av Skeismyravegen forbi skulen til tofeltsveg Flytting av bom ved skolens innkjørsel.		OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 K-04. Utført i samband med bygging av Nore Neset ungdomskule		03.11.2016	Utført
9	K-32	Kv			Sveo-tidl Lidl			Ny veg		Ok	12/1178				Utført
9	K-33	Kv				Utryggleik Ynskjeleg med fotgjenarovergang frå Kyrkja til grusbana				OK	12/1178				
9	K-34	Kv1128	2		Reset, fortau	Det er kome framlegg om å fullføre fortauets langs Reset fram til Søre Neset skule.				OK		Ligg i tiltak K-63		2014-02-25	
9	K-40	Kv1131			Lekvenvegen	Ingen sikker gåveg til skule, ingen gs-veg	Krav til utviding av veg i reguleringsplan for eventuell vidare utbygging i området	Tiltaksforslag: fortau langs Lekvenvegen og utviding av veg		OK		Same som K-21			

Pri.	Tiltak nr	Veg nr	Hp	Km	Stad/strekning	Problem	Plangrunnlag/ Grunnerverv	Tiltaksforslag	Anslag kostn. eks. MVA	Ans.	Ref.	Merknad	Int. pri	Endra dato	Status
9	K-41	Kv			Kuventræ skule	Mykje trafikk, av og påstigning	Planlegging igangsatt	Tiltaksforslag: stenge skuleområdet for innkjøring med bom, snusløyfe med av- og påstigningsplass.		OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 K-07			Utført
9	K-57	Kv1202	1		Edne (framfør skulen)	Manglande vedlikehald av ljøs		Framlegg om meir ljøs		OK	12/1178-30	Tas på drift- og vedlikehald		2014-02-25	
9	R-01	E39			Rema 1000 Elvebakken	Vanskeleg å sjå fotgjengarar i overgangsfelt		Strakstiltak: lys på begge sider av fotgjengarfeltet		Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Rs-01			
9	R-02	E39			Osøyro, strekning: Lundehjørnet - nord for Giskavollen (0,6 km)	Ulukker/Uhell/Utryggleik. Ei markert problemstrekning i Os.				Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Rs-02			
9	R-06	Rv552			Kryss Lundehjørnet (Os sentrum)	Uhell/ulukker: Kryssuhell/påkøyring bakfrå. Svært vanskeleg og konfliktfylt kryss med ei rekkje uhell/nestenukker. Problema gjeld særleg venstresving ut på Rv552 frå sentrum, gangfelt framfor brannstasjonen vert brukt som passeringsslomme, gangfelt og utkøyring ved Statoil plassert i kryssområdet.				Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Rs-06			
9	R-07	Fv552			Moberg X/Stemmevegen	Dårleg sikt og lite lys i fotgjengarfelt nær sving, skuleveg for mange born				Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Rs-09			
9	R-11	Fv552			Moberg	Utryggleik. Ynskjeleg med ljøsregulering og fotgjengarovergang				Svv		12/1178			
9	R-14	E39			Kryss Lundehjørnet (Os sentrum)	Uhell/Ulukker. Svært vanskeleg og konfliktfylt kryss med ei rekkje uhell/nestenukker. Problema gjeld særleg venstresving ut på E39 frå sentrum, gangfelt framfor brannstasjonen vert brukt som passeringsslomme, gangfelt og utkøyring ved Statoil plassert i krysset.	Konfliktstudie gjennomført (feb 2002). Ingen reguleringsplan.			Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 R-03			
9	F-03	Fv137			Strekning: Hegglandsdalen og Rødsliane	Smal veg, glatte parti.				Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Fs-03			
9	F-04	Fv137			Samnanger-Lønningdal	Krapp sving utan forvarsel, ofte glatt veg og dårleg beredskap om vinteren				Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Fs-04			
9	F-09	Fv158			Sundøybrua	Dårleg sikt for kryssing av veg ved bruenden	Allereie regulert, men fotgjengarfeltet kjem i bruenden i stadenfor inne på brua.	Strakstiltak: opphøgde fotgjengarfelt i bruenden. Må ta bort hekk og busker for å få nok sikt i svingen mot skulen. Utviding av gs-veg på brua, men treng ikkje gjere noko med brukonstruksjonen. Forlenging av gs-veg frå brua mot skulen.		Svv		Ref F-01. Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Fs-09			
9	F-10	Fv159			Nore neset skule	Mange kjem i for høg fart og mykje trafikk i dei tidene då mange ungar ferdas langs og kryssar veg	Reguleringsplan er under arbeid	Strakstiltak: fartsdempande tiltakar før og etter eksisterande gangfelt i 30km/t		Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Fs-10			
9	F-11	Fv159			Nore neset skule	Ikkje fortau på eine sida av vegen når ungar må gå til overgangsfelt for å krysse vegen, både buande i området og ved turar ved skulen. Fr Lyssand gartneri mot skulen bør fotauet utbetrast (heving, autovern og evt. nedsett fartsgrense).	Reguleringsplan er under arbeid	Framlegg om forkjøringsveg.		Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Fs-11			
9	F-12	Fv159/Fv160			Irgenskrysset	Kryss med mykje trafikk og ingen overgang frå gs-veg på ei side og over på andre sida		Strakstiltak: fotgjengarfelt slik at fortau langs Fv159 mot skolen og fortau langs Fv160 langs Strønevegen knyttes saman, vegljøs		Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Fs-12			

Pri.	Tiltak nr	Veg nr	Hp	Km	Stad/strekning	Problem	Plangrunnlag/ Grunnerverv	Tiltaksforslag	Anslag kostn. eks. MVA	Ans.	Ref.	Merknad	Int. pri	Endra dato	Status
9	F-14	Fv159			Kryss Grindavoll	Ikkje fotgjengarfelt når ein skal krysse over Fv159 frå Thuen og over på Fv159 mot skulen, og ikkje fotgjengarfelt frå busstoppet mot Lepsøy og over på Fv159 mot skulen		Strakstiltak: fotgjengarfelt i enden av busstopp og Hagavik heimebakeri,		Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Fs-14			
9	F-23	Fv160-161			Kryss Ulvenvegen Lyseklostervegen	Farleg kryss	Manglar			Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 F-09			
99	K-01	Kv			Giskavollen	Utryggleik. Dårlege kryssingstilhøve, sti frå ballplass rett ut i kryss. Svært dårlege tilhøve for gåande og syklande, særleg ved ulovleg parkering langs kyrkjegarden. Av- og påstigningsområde med snu-sløyfe og trygg gangveg til Os skule vart bygd med Aksjon-skuleveg-midlar for tre år sidan. Etter ei tid er det no likevel mange av foreldra som køyrer heilt fram til skulen		Oppsetting av stopp forbudt skilt frå krysset Jordmorsvingen/Giskavollen og opp til bakke mot Holt. Opprusting/asfaltering/etablering av lyspunkt gangveg frå fotballb. til skulen. Etablere lyspunkt (stolpe med fleire lys) i kryss Holt/veg til skule. Etablere av/påstigningsfelt for foreldre ved fotballbane. Ny oppmerking av gangfelt i området rundt Os skule. Grusing av trapp opp forbi gymsal.		OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Ks-01 Utgått, ny plan for av-påstiging			
99	K-10	Kv			I nærområda til alle skulane	Utryggleik. Nær Halhjem barnetun.		Strakstiltak: Vurdere skilt, "Barn på skuleveg"		OK		Pågår. Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Ks-10. Dobbelreg sjå K-04			
99	K-20	Kv			Eidsbrekka	Glatt i svingane				OK		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Ks-20. Inngår i vedlikehald			
99	K-43				Gymnasvegen	Ynskjer ljøs vpå parkeringsplass for Flåten naturbarnehage.				OK					
99	R-10	E39			Alle gangfelt	Påkøyning bakfrå (bråstopp ved gangfelt)		Strakstiltak: Betre vedlikehald: Ny maling for gangfelt er nedslitte.		Svv		Ref Fs-07 og Ks-13. Frå trafikksikringsplan 2009-2013 Rs-12			
99	R-12	E39			Kryss ved Lepsøyvegen (Fv 158)	Utlukker/Uhell. Retning frå Halhjem: Manglar avsvingingsfelt/ passeringslomme Retning frå Os: Oppstuving ut i E39 pga bilar som svingar av og som i kryssområdet (Fv158) skal svinge til venstre inn i gml Halhjemsvegen.	Manglar			Svv		Ref Rs-05 og R-04. Frå trafikksikringsplan 2009-2013 R-01. Dobbelreg, sjå R-05			
99	R-15	E39			Halhjemsvegen / Lepsøykrysset	Fleire og alvorlege trafikkulykker, forvirrende for bilistane når bussen frå Os blinkar seg inn i busslomma og det lett kan oppfattast at bussen vil inn i Lepsøykrysset.	Manglar			Svv		Ref R-01 Rs-05. Frå trafikksikringsplan 2009-2013 R-04. Dobbelreg, sjå R-05			
99	R-16	E39			Kryss ved Haugland og Lekven	Utlukker/Uhell. Manglande avsvingingsfelt/passeringslomme	Manglar			Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 R-06. Dobbelreg. Sjå R-03 og R-04			
99	F-17	Fv158			Strekning Grindavoll – Storum-Lepsøy	Utryggleik, uhell. Vanskeleg for gåande- og syklande, dårleg ljøs	Manglar			Svv		Frå trafikksikringsplan 2009-2013 F-03			
99	K-67	Kv			Solbakken	Fortau, ljøs, fartshumpar. Vanskeleg å høyre bilar som kjem.		Vegljos og nedsatt fartsgrense		OK		Nedsatt fartsgrense er vedteke.			

