



Statens vegvesen

# Risikovurdering


Skuleveg i Samnanger kommune

RAPPORT

Trafikksikkerhetsseksjonen



Region vest  
Trafikksikkerhetsseksjonen  
Dato: 2010-08-04

<p>Risikovurdering av sikkerhetsproblem</p>	<p>Pkt 10</p>
<p><b>Problem:</b> Dårlig standard på gangvegen, samt at den er ikkje utforma slik at alle kan bruka den (universell utforming)</p>	<p>Stad: <b>Gangveg mellom Fv 136 og Fv 7</b></p>
<p><b>Kva kan hende:</b> Skuleborna vel andre vegar enn denne Skuleborna kan falle/gli og slå seg.</p> <p><b>Kvifor hender dette?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bratt terreng</li> <li>• Manglande/vanskelig å oppretthalde godt nok vedlikehald på vegen om vinteren</li> </ul>	
<p><b>Risiko:</b> Det er svært uheldig om gangvegen er utforma/ haldt vedlike på ein slik måte at ikkje denne vert brukt av fotgjengarane og at dei vel andre vegar. Det at gangvegen er bratt og at den endar rett inn på ein trafikkert veg er uheldig og utgjer ei stor risiko dersom det er glatt eller at nokon sykklar ned her.</p>	
<p><b>Arbeidsgruppa foreslo fyljande tiltak for å redusere risikoen på staden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utbetre gangvegen slik at den kan vedlikehaldes godt og nyttast av fleire (universell utforming)</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="margin-top: 20px;">  </div>	