

Bilete til sluttrapport tak sør bygg 026 Smelteverket Odda



Tak mot aust før



Tak mot vest før



Stilas og tak over tak



Stilas, tak over tak og sikring av anleggsområde.



Arbeidsmiljøet under gjennomføringa og sikring av bygget og gjenstandar mot regn.



Døme på dokumentasjonsfoto frå entreprenøren. Innvendig himling vart liggjande urørt.



07.07.2016 08:10

Dokumentasjonsfoto frå entreprenøren. Isolering i steg for å hindra kuldebru og innfesting av spikerslag.



Innvendig himling vart ikkje rørt.



Ferdig mot vest



Ferdig mot aust.

Med venleg helsing
Norsk Vasskraft- og Industriadmuseum.

Svein Jåstad
Avdelingsleiar bygg & anlegg.