



Fjerning av jord



Stein over inngang støttet opp med stokker



Takheller støttet opp med stokker



Luftehull avdekket



Wirejekk i bruk på tyngre stein



Takhellene fjernes





Opprinnelig(?) åpning til høyre, neste til venstre



Vegg til høyre(mot vest) i god stand



Utgraving for vanger og bakfyll



Her ser man at vegg mellom inngang før og nå har sterkere utkraging



Vanger påbegynt.





Det var vått og sleipt til tider...



Vange sett innenifra



Støttemur inne



Begynnelse på taket



Taket med lufteåpning bortest







Tak sett innenfra



Kranselag!



Ferdig! Nå gjenstår bare dør og tilsåing med grasfrø.





Arbeidslag, fra venstre: Daniel Vabø, Erling G. Sundin, Elisabeth H. Gjerde og Johan Andersen

Faglig ansvarlig: Haakon Aase