

Status Oppdragsid
Kalkulert 18056228-0

Bileier Mottager
TAXI 1 AS
POSTBOKS 2420 DROTNINGSVIK
5834 BERGEN
93220999

Forsikringsnr.

Skadetype

Kasko

Objektgruppe Skadeområde
Personbil/ stasjonsvogn 2 4

Normal reparasjonstid (dager)

5

Alarm

Ikke vurdert

Tlf.:

13-26624-2013 TOYOTA PRIUS + 1.8 STV 5D

ZZ12544

Arbeidsordre nr.	Skadedato	Ankomst	Påbegynt	Ferdig dato	Registreringsdato
					26.10.2011
Besiktigelsesdato	Chassisnr.				Kilometerstand
02.02.2018	JTDKN36U201340394				311 497

	<u>Tid</u>	<u>Deb.faktor</u>	<u>Rabatt</u>	<u>Beløp</u>
Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo	623	1 380,00		8 597,40
Reservedeler (rabatt 0,00)				13 998,85
Annet materiale (rabatt 0,00)				447,00
Verkstedmateriell				773,77
Eksternt arbeid				2 430,00
Lakkarbeide	247	1 024,00		2 529,28
Lakkmateriell				1 571,57
Sum eks. mva				30 347,87
MVA 25,00 % av 30 347,87				7 586,97

Totalbeløp

37 934,84

Notater

Vert utfor veien. Flere varsel lys aktivert

Dette er ikke en faktura. Takstrapporten er ikke en bekreftelse på at skaden er erstatningsmessig. Besiktigelsen innebærer ikke betalingsplikt for selskapet. Kontakt selskapet før utlevering. Avvik må godkjennes som tillegg. Det er bare bileier som kan igangsette reparasjon

Oppdragsid
18056228-0

Bestillingsdato
02.02.2018

Arbeidsordre nr.

Mottager

Skadenr.

13-26624-2013 TOYOTA PRIUS + 1.8 STV 5D

ZZ12544

Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo

	<u>Tiltak</u>	<u>Tid</u>
H PLASTINNERSKJERM FORAN -11.2014	Skift	
H LUFTSTYRING PLASTINNERSKJERM FORAN -11.2014	Skift	
STØTFANGERDEKSEL FORAN LYKTESPYLER -11.2014	Skift	
SKILTHOLDER FORAN -11.2014	Skift	
GITTER STØTFANGER FORAN -11.2014	Skift	
FOTGJENGERBESKYTTELSE -11.2014	Skift	
REGISTRERINGSSKILT FORAN	Skift Justert pris	
TETNINGSLIST PANSER FORKANT	Skift	
H KANALDEKSEL GRÅ METALLIC 1G3 (EKS)	Skift	
De/Mo i sammenheng med lakkering		
Sum perioder i følge ovenstående		345
diagnose test	Annet	50
hjulstillings kontroll	Annet	180
Starttid		48

Sum Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo 623

Fremmedarbeide

	<u>Beløp</u>
håndtering / henting av nr skilt	1 630,00
rengjøring av understell	800,00

Sum perioder arbeide 623

Oppdragsid
18056228-0

Bestillingsdato
02.02.2018

Arbeidsordre nr.

Mottager

Skadenr.

13-26624-2013 TOYOTA PRIUS + 1.8 STV 5D

ZZ12544

Chassisnr.	Fargekode	Påbegynt	Ferdig dato
JTDKN36U201340394			
			Faktor
			1,090

Reservedelspriser i følge gjeldende prislister med reservedelsvalg

<u>Delenummer</u>	<u>Reservedel/materiell</u>	<u>Listepris</u>	<u>Egen listepris</u>	<u>Rabatt.</u>	<u>Beløp</u>
53875-47042	H PLASTINNERSKJERM FORAN -11.2014	578,85			630,95
53851-47040	H LUFTSTYRING PLASTINNERSKJERM FORAN -11.2014	344,50			375,51
52119-47929	STØTFANGERDEKSEL FORAN LYKTESPYLER -11.2014	3 576,83			3 898,75
52114-47110	SKILTHOLDER FORAN -11.2014	560,07			610,48
53112-47050	GITTER STØTFANGER FORAN -11.2014	944,13			1 029,10
52618-47030	FOTGJENGERBESKYTTELSE -11.2014	762,93			831,59
53395-47030	TETNINGSLIST PANSER FORKANT	412,14			449,23
75850-47020-B1	H KANALDEKSEL GRÅ METALLIC 1G3 (EKS)	5 535,09			6 033,25
Sum materialer					13 858,86

<u>Delenummer</u>	<u>Reservedel/materiell</u>	<u>Listepris</u>	<u>Egen listepris</u>	<u>Rabatt.</u>	<u>Beløp</u>
X	REGISTRERINGSSKILT FORAN	1			140,00
Sum materialer					140,00

<u>Delenummer</u>	<u>Reservedel/materiell</u>	<u>Listepris</u>	<u>Egen listepris</u>	<u>Rabatt.</u>	<u>Beløp</u>
9046710183	7 stk. klips	1,5	15,00		105,00
90189036013	klips	1,5	16,00		16,00
9018906006	klips	1,5	22,00		22,00
	skiltplate	1,5	100,00		100,00

Oppdragsid
18056228-0Bestillingsdato
02.02.2018

Arbeidsordre nr.

Mottager

Skadenr.

13-26624-2013 TOYOTA PRIUS + 1.8 STV 5D

ZZ12544

Chassisnr.	Fargekode	Påbegynt	Ferdig dato
JTDKN36U201340394			

Faktor
1,090

Reservedelspriser i følge gjeldende prisliste med reservedelsvalg

7692447020	4 stk. Klips	1,5	22,00	88,00
9046717025C0	4 stk. klips deksel under	1,5	29,00	116,00
Sum materialer				447,00

1) Manuelt prissatt
5) Annetrad

Oppdragsid
 18056228-0

 Bestillingsdato
 02.02.2018

Arbeidsordre nr.

Mottager

Skadenr.

13-26624-2013 TOYOTA PRIUS + 1.8 STV 5D

ZZ12544

Lakkverksted	Fargekode	Ferdig dato	
Jæger Automobil As			
Forsikringsselskap	Lakktype	Lakkmaterialer	Deb.faktor lakk
	2	692,44	1 024,00

 Bileier
 TAXI 1 AS
 93220999

<u>Kode</u>	<u>Flate</u>	<u>Plast,Løs</u>	<u>Utvendig lakk</u>	<u>dm²</u>	<u>Fotnoter</u>	<u>Tid</u>
7415	N	Plast,Løs	Støtfanger foran	154,3	4	138
Sum Utvendig lakk						138
			<u>Annet</u>	<u>dm²</u>		<u>Tid</u>
			Støtfanger foran, Grunning plast	154,3		53
			Starttid			56
Sum Annet						109
Sum Lakk						247

<u>Kostnad</u>	<u>Rabatt</u>	<u>Beløp</u>
Lakkarbeide		2 529,28
Lakkmateriell		1 571,57
Lakkmateriell annet		
Sum		4 100,85

4) Priming av plastdel

Kontroll lekasje	Kontroll karosseri	Kontroll plast	Ankomstkontroll lakk	Grunning	Topplakk	Kontroll av lakk	Leveransekontroll
------------------	--------------------	----------------	----------------------	----------	----------	------------------	-------------------

Oppdragsid
18056228-0

Bestillingsdato
02.02.2018

Arbeidsordre nr.

Mottager

Skadenr.

13-26624-2013 TOYOTA PRIUS + 1.8 STV 5D

ZZ12544

Plastverksted

Fargekode

Deb.faktor plast

1 380,00